

2. Очистите прочие секции щеткой, смоченной в растворителе и протрите салфеткой.
3. Очистите каналы для краски перед разборкой. Используйте накидной гаечный ключ, рожковый гаечный ключ или другой ключ для того, чтобы снять форсунку.
4. Снимите форсунку, иглу разберите регулировочные гайки иглы для очистки сальников.
5. При сборке не перетягивайте регулировочные гайки иглы и форсунку, перетягивание может привести к протеканию жидкостей или воздуха. В случае обнаружения протекания – отпустите или подтяните уплотнения.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Никогда не используйте неоригинальные запасные части, используйте только запчасти Intertool.
- Ни в коем случае не повредите отверстия на воздушном фильтре, форсунке, иглу.

► **КАК РАБОТАТЬ С КРАСКОПУЛЬТОМ**

- Рекомендуемое давление до 1.5 бар.
- Вязкость краски может различаться в зависимости от свойств краски и условий окрашивания.
- Старайтесь использовать минимальный расход краски, при этом работа не должна быть затруднена и выход краски должен быть равномерный. Это способствует лучшему покрытию с хорошим распылением.
- Используйте минимально возможное расстояние от краскопульта до окрашиваемой поверхности в пределах 100-250 мм.
- В процессе работы краскопульт необходимо держать перпендикулярно поверхности. Перемещать краскопульт следует по прямой горизонтальной линии. Дугообразное движение приводит к неравномерному покрытию.

РЕШЕНИЕ ВОЗНИКАЮЩИХ ПРОБЛЕМ

Распыление	Проблемы	Решение
Пульсация	<ol style="list-style-type: none"> 1. Воздух поступает между форсункой и конусом краскопульта 2. Воздух всасывается от сальника иглы 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Снимите форсунку и прочистите место соединения. Если форсунка повреждена, замените ее 2. Затяните сальник иглы
Нанесение в виде полумесяца	<ol style="list-style-type: none"> 1. Краска скапливается на отверстии для выхода воздуха и частично перекрывает отверстия на выступах форсунки. 2. Давление воздуха на обоих выступах форсунки разное 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Прочистите отверстия выступов форсунки. Не используйте для этого металлические предметы
Нанесение с наклоном	<ol style="list-style-type: none"> 1. Краска скапливается на отверстии для выхода воздуха частично перекрывает отверстия на выступах форсунки или на центральном отверстии выхода для воздуха 2. Шатающаяся игла 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Необходима прочистка. Если есть повреждения, замените форсунку. 2. Снимите иглу и прочистите место ее крепления
Перераспыл	<ol style="list-style-type: none"> 1. Слишком низкая вязкость жидкости 2. Слишком высокий выход жидкости 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Добавьте нерастворенной жидкости для увеличения вязкости 2. Отрегулируйте расход жидкости на краскопульте
Нанесение краски ближе к центру распыления	<ol style="list-style-type: none"> 1. Слишком густая жидкость 2. Слишком слабый выход жидкости 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уменьшите вязкость 2. Отрегулируйте выход жидкости из краскопульта
Брызгание	<ol style="list-style-type: none"> 1. Форсунка и игла установлены не должным образом 2. Краска скапливается внутри 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Прочистите или замените форсунку и иглу 2. Замените иглу или форсунку. Прочистите воздушный клапан



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ПИСТОЛЕТ ПОКРАСОЧНЫЙ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ LVLP
PT-0134**



Данное руководство пользователя содержит важные предостережения и инструкции. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраняйте ее для повторных обращений.

Спасибо, за то, что выбрали продукт торговой марки INTERTOOL.

► LVLП (низкое давление с малым объемом воздуха).

До недавнего времени в отраслях с использованием лакокрасочных материалов остро стояли проблемы экологии, качества распыления и нанесения материалов на поверхность, экономии дорогостоящих красок, лаков, грунтов и т.д.

Краскораспылители **LVLП INTERTOOL** максимально устраняют всевозможные проблемы в покраске любых поверхностей.

Новейшая европейская технология **LVLП** (low volume low pressure / малый объем воздуха - низкое давление) разработана на основе принципа известного, как **HVLП** (большой объем - низкое давление).

Основные отличия - отличный результат распыления, малый расход воздуха, значительное снижение образования тумана (перераспыла).

Краскораспылители **LVLП INTERTOOL** отличает высокий коэффициент переноса материалов на поверхность - до 92%, наряду с **HVLП** - до 75% и **HP** - до 45%, что позволяет экономно расходовать дорогие лакокрасочные материалы при высоком качестве распыления.

Все распылители **LVLП INTERTOOL** применяются для высококачественной профессиональной окраски поверхностей, которые требуют наивысшего качества покрытия, как автомобильными лакокрасочными материалами, так и материалами по дереву, пластику, металлу и т.д., предназначены для использования с водорастворимыми красками, акриловыми, нитрокрасками, неметалликами, металликами, перламутрами, различными видами грунтовок, жидкими шпаклевками и т.п..

Отличием краскораспылителей **LVLП INTERTOOL** является оптимальное сочетание высокой скорости и производительности нанесения лакокрасочных материалов, малого образования тумана, низкого расхода воздуха и краски, высокого качества распыления.

Технология соответствует всем жестким нормам и стандартам существующим в отрасли. Великолепное сочетание цена-качество!

Отличные характеристики по качеству, экологичность, низкая себестоимость, простота работы и обслуживания, обусловили широкое применение **LVLП** метода в автомобильном, авиакосмическом и мебельном секторах, строительно-отделочных работах и в промышленном производстве.

В ассортиментном ряде представлены краскораспылители с диаметром форсунки 1,3 мм, 1,4 мм, 1,8 мм. Форсунки изготовлены из нержавеющей стали на высокотехнологичном современном оборудовании. Представлены пистолеты с пластиковым или металлическим бачком 600 мл.

Максимальное давление на входе в краскопульт - 1,5 атм., в распыляющей головке до 0,65 атм., с расходом воздуха 150-190 л/мин.

Конфигурация рукоятки обеспечивает комфортность и легкость применения. В процессе использования легкость нажатия курка позволяет использовать длительное время не утомляя руку. Все распылители имеют три регулировки: регулировка факела, регулировка подачи краски, регулировка подачи воздуха.

Совокупность регулировок позволяет достигать самых лучших результатов по качеству покрытия, экономии материалов.

Почему следует обратить внимание на краскораспылители **LVLП INTERTOOL**?

Отличный результат распыления - идеальное нанесение материала на поверхность.

Универсальность применения - любые поверхности, любые жидкие материалы, три разных диаметра форсунок.

Экономия материалов, экологичность - перенос материалов на поверхность до 92%, нет обильного образования тумана, минимальное содержание паров **ЛКМ** в воздухе.

Малый расход воздуха, низкое давление - не требует компрессоров с большой производительностью и большим давлением.

Высокая скорость покраски - дает возможность работать с быстросохнущими материалами, экономит Ваше время.

Простота работы, эргономичность рукоятки, плавность курка - не утомляет при работе и позволяет использовать как профессиональным малярам, так и любителям.

Долговечность - форсунки и игла изготовлены из высококачественной нержавеющей стали по самым современным технологиям, покрытие пистолетов устойчиво к механическому и химическому воздействию.

Цена и качество - дает возможность добиваться идеального покрытия за небольшую стоимость краскораспылителя. Компания **INTERTOOL** сделала все, чтобы совокупность преимуществ **LVLП INTERTOOL** удовлетворила все Ваши потребности в одном краскораспылителе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	Диаметр отверстия сопла	Емкость бачка	Тип подачи	Резьба входного отверстия	Потребление воздуха	Давление
PT-0134	1,4 мм	600 мл	гравитационный	1,4"	≈ 170-200 л/мин	до 1,5 бар

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

► УГРОЗА ПОЖАРА ИЛИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ

1. Лакокрасочные материалы и растворители являются пожароопасными и легковоспламеняющимися.

- Используйте в хорошо проветриваемых окрасочных камерах.
- Избегайте источников воспламенения – курения, открытого огня, неполадок с электропроводкой.

2. НИКОГДА не используйте РАСТВОРИТЕЛИ НА ГАЛОГЕНИЗИРОВАННОМ УГЛЕВОДОРОДЕ (т.е. ТРИХЛОРИД, ЭТИЛ, т.п.), которые могут вступать в химическую реакцию с алюминиевыми или цинковыми частями, что может привести к взрыву.

- Убедитесь, что все лакокрасочные материалы и растворители являются химически совместимыми с алюминиевыми и цинковыми частями.

3. Во избежание риска статического воспламенения необходимо обеспечить заземление для распыляющего оборудования и предметов окраски.

► ОТКАЗЫ В РАБОТЕ

1. НИКОГДА не направляйте краскораспылитель в сторону человека.

2. НИКОГДА не превышайте максимальное безопасное давление оборудования.

3. ВСЕГДА спускайте давление воздуха и жидкости перед чисткой, разборкой или обслуживанием.

- Для аварийной остановки и предотвращения ненамеренного начала работы, рекомендуется установить воздушный клапан в непосредственной близости от краскопульта для остановки подачи воздуха.

► ОПАСНОСТЬ ПРИ РАСПЫЛЕНИИ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ

1. Токсичные пары, которые возникают при распылении определенных материалов могут приводить к интоксикации и серьезному вреду здоровью.

- Используйте краскопульт в хорошо вентилируемых помещениях.
- Всегда надевайте защитные очки, перчатки, респиратор, т.п., для предотвращения воздействия токсичных паров, растворителей и краски, которые могут попадать на кожу, в глаза или дыхательные пути.

► ПРОЧИЕ РИСКИ

1. НИКОГДА не модифицируйте данный продукт для использования не по назначению.

2. НИКОГДА не входите в зону работы автоматизированных устройств, поршневых механизмов, конвейеров, т.п., кроме тех случаев, когда оборудование выключено.

3. НИКОГДА не распыляйте пищевые продукты или химикаты при помощи краскопульта.

4. В случае возникновения неполадок, немедленно остановите работу и выясните причины. Никогда не возобновляйте работу до тех пор, пока не выясните причины неполадок и не устраните их.

УСТАНОВКА

Важно! Краскопульт может быть использован только специально обученными операторами. Убедитесь, что краскопульт не был поврежден в процессе транспортировки. В краскопульт должен подаваться только чистый, сухой воздух.

►

1. Прочно присоедините воздушный шланг к переходнику.
2. Присоедините бачок к пистолету.
3. Промойте форсунку пистолета подходящим растворителем.
4. Налейте краску в бачок, проверьте распыление и отрегулируйте выход жидкости согласно ширины предмета окрашивания.

► ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- отключите подачу воздуха и окрашивающих материалов и спустите давление в пистолете перед началом разборки, чистки или обслуживания.
- при разборке краскопульта не прикасайтесь к острым частям.
- не разбирайте краскопульт без соответствующих знаний и подготовки
- 1. Слейте оставшуюся краску, затем прочистите каналы для краски и бачок. Распылите небольшое количество растворителя для очистки каналов для краски. Неполная очистка может привести к появлению твердых частиц. Тщательно удалите остатки двухкомпонентной краски после использования.

