Loveks-k кровельные материалы
www.loveks.com.ua

# ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
## ПВХ ВОДОСТОКОВ И СОФИТОВ BUDMAT

## ПВХ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА PROAQUA

1. Желоба и сливные трубы системы ProAqua необходимо хранить и перевозить на плоской поверхности в горизонтальном положении.
2. Допускается хранение продуктов на стояках и на металлических стеллажах. Чтобы избежать механических повреждений, острые края стальных профилей, соприкасающиеся с жёлобом и трубой, необходимо тщательно защитить на складе и во время перевозки.
3. Первый слой желобов и труб всегда должен лежать на ровном основании, соприкасаясь с ним по всей длине. Допустимая высота штабелирования составляет 1 м.
4. Фасонные элементы, упакованные в коробки, должны храниться и перевозиться под укрытием. Во время перевозки груз должен быть закреплён.
5. Рекомендуется проводить погрузку и разгрузку вручную, с должной осторожностью (коробки нельзя бросать), а в случае применения механического оборудования нельзя допускать смятия элементов или упаковок.
   Желоба и сливные трубы системы ProAqua упакованы в плёночные рукава, предохраняющие от пыли, дождя и чрезмерного солнечного излучения.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

- хранить трубы и желоба на открытых площадках в вертикальном положении.
- хранить элементы водосточной системы в упаковке под непосредственным воздействием солнечных лучей.
- размещать все элементы водосточной системы под воздействием нагрузки.

**СЛЕДСТВИЕ** НЕПРАВИЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ПВХ ВОДОСТОКОВ PROAQUA



## ПВХ СОФИТЫ BUDMAT

Чтобы избежать возможной деформации продуктов, все элементы необходимо хранить и перевозить в горизонтальном положении, под укрытием, с опорой по всей длине. Высота штабелирования не должна превышать 1 м.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

- хранить элементы системы софитов BudMat при температуре, превышающей 50 °С.
- допускать смятия групповых упаковок, что угрожает механическим повреждением элементов. Во время перевозки груз должен быть закреплён и защищён.
- хранить на открытых площадках без оригинальной упаковки, под нагрузкой, а также размещать вертикально.

**СЛЕДСТВИЕ** НЕПРАВИЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ПВХ СОФИТОВ BUDMAT