
R1.2 2012/11/08
cost dwon 0ohm
R1.2 2012/11/06
follow MA50
For PU / PD
R1.2 2012/11/08
cost dwon 0ohm
R1.2 2012/11/28
change to 33ohm for Intel check list
R1.2 2012/12/07
R3056~R3059 are replaced by SP3014, SP3015, SP3019, SP3020
R1.2 2012/12/17
SP3014, SP3015, SP3019, SP3020 are replaced by 0ohm
R1.2 2012/12/05
R3065 changed to @
R1.2 2012/12/30
cost down
Battery
Thermal sensor
Share ROM
non-Share ROM
need to check ROM P/N
Cload=12.5PF
place close to EC
mSATA_PWR_ON#
LAN_PWR_ON#
AUD_PWR_ON#
CAMERA_PWR_ON#
ODD_PWR_ON#
PEGATRON
Title : ITE8528E
Engineer: Wing_Cheng
Project Name VA70_HW
Rev 1.0
Date: Friday, January 18, 2013
Sheet 39 of 95