CLEANER AND DEGREASER

Технічні дані:

Основа	вуглеводородні розчинники
Консистенція	рідина
Щільність	0, 72 г/мл
Продуктивність аплікації	3,3 г/сек
Рівень pH	нейтральний
В'язкість (20°C)	1 мПа.с
Розчинність у воді	нерозчинний
Леткі органічні сполуки (VOC):	97%

* Значення можуть змінюватись в залежності від параметрів оточуючого середовища (температура, вологість) і типу субстрату

Опис продукту:
Препарат для ефективного очищення і знежирення типових поверхонь перед аплікацією ущільнюючих герметиків. Не залишає слідів, може бути використаний на більшості типових поверхонь (метал, штучні матеріали, тощо).
Завдяки спеціальній конструкції клапану його можна використовувати в будь-якому положенні (без ризику втрати виштовхуючого газу).

Області застосовування:
- Очищення і знежирення механічних елементів
- Підготовка поверхонь перед нанесенням герметиків і клеїв
- Видалення свіжих забруднень з силікону, поліуретану, МС полімерів, смоли, жиру, воску і т.п.

Колір:
Безбарвний.

Упаковка:
Аерозольний балон 400 мл. - 6 шт. в упаковці.

Зберігання:
3 роки в закритій упаковці, в сухому прохолодному місці при температурі від +5°C до +25°C.

Інструкція по застосуванню:
- Ретельно струснути балон близько 30 сек. для змішування компонентів, а потім наносити препарат на відстані близько 20 см;
- Очищувану поверхню протирати сухою ганчіркою весь час в тому ж напрямку;
- Перед застосуванням на гумових і лакованих елементах рекомендується проведення тесту в мало помітному місці;
- Аплікатор у вигляді соломки дозволяє точно дозувати препарат.

Норми і сертифікати:
Продукт виробляється компанією SOUDAL NV в Турнхаут, Бельгія, згідно з нормами якості ISO 9001.2000.

Рекомендації з безпеки:
Стандартна промислова техніка безпеки:
- Уникати контакту зі шкірою;
- У разі контакту зі шкірою та очима негайно і ретельно промити водою;
- Може викликати подразнення очей;
- Використовувати тільки в добре вентильованому приміщенні;
- Зберігати в недоступності для дітей.

Рекомендації, які містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і великої кількості різноманітних способів застосування, які знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальності за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування.