Phat-Neut® Dry-On® - інструкція з використання

Переклад українською мовою

Що таке Dry-On®?

Dry-On® - це додатковий режим для очищення сильно забруднених поверхонь, вбудований у Phat-Neut®.

На відміну від звичайних очищувачів, Phat-Neut® у режимі Dry-On® можна дозволити помітно висохнути в суцільному важкому шарі бруду. Завдяки цьому засіб довше залишається активним усередині забруднення, допомагаючи підняти, послабити та вивільнити дорожній наліт перед змиванням.

Dry-On® можливий завдяки нейтральному pH Phat-Neut® та його здатності змочувати поверхню, буферувати воду й утримувати іони. Однак Dry-On® не слід використовувати неправильно або сприймати як загальну інструкцію дозволяти засобу висихати на будь-якій поверхні. Завжди дотримуйтеся інструкції та використовуйте режим лише за відповідних умов.

Dry-On® призначений лише для сильно забруднених зовнішніх поверхонь, де є достатній шар бруду, в якому засіб може висохнути.

Що таке Lift-Mode®?

Lift-Mode® - це стандартний метод вологого нанесення. Phat-Neut® змочує, піднімає, інкапсулює та ізолює забруднення від поверхні, допомагаючи безпечно вивільняти бруд під час змивання або миття з відром.

Використовуйте Lift-Mode®, коли рівень забруднення недостатній для Dry-On® або коли під час роботи засіб повинен залишатися вологим.

Коли використовувати Dry-On®

Використовуйте Dry-On® лише на зовнішніх поверхнях із суцільним, важким і таким, що вбирає засіб, шаром бруду.

Відповідні приклади:

- сильний зимовий дорожній наліт
- сильно забруднені нижні панелі
- сильно забруднені колеса
- панелі із суцільним видимим шаром бруду

Тест на придатність Dry-On®

Перед використанням Dry-On® спочатку перевірте, чи достатній рівень забруднення.

1. Розведіть Phat-Neut® до 2-4% і нанесіть невелику краплю на цільовий шар бруду.

2. Якщо крапля починає розтікатися, проникаючи в бруд і вбираючись у нього, рівень забруднення підходить для використання Dry-On®.

3. Дайте тестовій ділянці помітно висохнути, потім змийте або витріть її та уважно огляньте поверхню. Якщо Dry-On® не спричинив змін поверхні, можна продовжувати.

4. Якщо крапля не розтікається в шарі бруду або поверхня забруднена лише легко чи плямами, замість Dry-On® використовуйте Lift-Mode®.

Коли не використовувати Dry-On®

- Не дозволяйте Phat-Neut® висихати на чистих панелях.
- Не дозволяйте йому висихати на слабо забруднених панелях.
- Не використовуйте режим на плямистому або переривчастому шарі бруду.

- Не використовуйте його на нещодавно змитих поверхнях.
- Не використовуйте його на відкритих ділянках покриття, де недостатньо шару бруду.
- Не використовуйте на поверхнях інтер'єру.
- Не використовуйте на шкірі, штучній шкірі, екранах або делікатному оздобленні.
- Не використовуйте на м'якій оббивці.
- Не використовуйте на будь-якій поверхні, якщо під час попереднього тесту Dry-On® було помічено зміни.

Для звичайного rinseless-миття, легкого очищення твердих поверхонь або інших робіт із твердими поверхнями Phat-Neut® слід використовувати в режимі Lift-Mode® і не дозволяти йому висихати. Phat-Neut® не можна використовувати на м'якій оббивці.

Температура панелі та сонячне світло

Dry-On® можна використовувати на теплих забруднених зовнішніх панелях, якщо температура панелі не перевищує 50°C.

Не використовуйте Dry-On®, якщо панель гаряча або неприємно гаряча на дотик.

Phat-Neut® може буферувати воду та утримувати присутні у воді іони, допомагаючи забезпечити безпечне використання Dry-On® за умови правильного застосування у концентрації 2-4% на відповідному суцільному шарі важкого бруду.

Оптимальний метод для автомобілів із сильно забрудненими нижніми панелями

Якщо автомобіль має сильний шар бруду на нижніх панелях, колесах і порогах, а на верхніх панелях забруднення легше, використовуйте комбінований процес Dry-On® та Lift-Mode®.

1. Спочатку тест. Проведіть тест на придатність Dry-On® на забруднених нижніх панелях або цільовій ділянці. Переходьте до Dry-On® лише тоді, коли шар бруду достатньо важкий і поглинає засіб, а крапля розтікається в забрудненні.

2. Попередньо обробіть найбрудніші ділянки Dry-On®. Нанесіть Phat-Neut® у концентрації 2-4% на колеса та сильно забруднені нижні панелі. Дозвольте засобу помітно висохнути в шарі бруду.

3. Обробіть верхні панелі Lift-Mode®. Потім нанесіть Phat-Neut® на верхні панелі в режимі Lift-Mode®. Працюйте зверху вниз, переходячи на попередньо оброблені Dry-On® ділянки в міру руху вниз по автомобілю.

4. Змийте або продовжуйте миття з відром. Для найкращого результату використовуйте мийку під тиском або змийте засіб одразу після вологого нанесення Phat-Neut®. Якщо мийка під тиском недоступна, бруд стане значно пухкішим. За можливості змийте його під низьким тиском, а потім використайте відерний метод Phat-Neut®, щоб безпечно та повністю видалити вивільнений шар бруду. Якщо змивання навіть низьким тиском недоступне, метод із відром усе одно буде значно безпечнішим за альтернативні способи миття.

Як правильно використовувати Dry-On®

1. Добре струсіть і правильно змішайте. Перед використанням добре струсіть пляшку протягом 10 секунд. Після додавання Phat-Neut® у воду енергійно перемішуйте або струшуйте розчин протягом 20 секунд. Phat-Neut® має високу концентрацію, тому перед нанесенням його потрібно повністю диспергувати.

2. Нанесіть на сухий шар сильного бруду. Використовуйте концентрацію 2-4%, що відповідає співвідношенню 1:50-1:25. Наносіть бажано помповим розпилювачем або тригером. Наносьте лише на сухий шар сильного бруду. Не використовуйте режим Dry-On® на чистих або слабо забруднених ділянках.

3. Дайте засобу помітно висохнути в шарі бруду. Дозвольте Phat-Neut® помітно висохнути в забрудненні. Саме цей етап збільшує очищувальну здатність. Засіб повинен висихати всередині

забруднення, а не на відкритому чистому покритті.

4. Негайно змийте після висихання. Щойно засіб помітно висох, негайно змийте його.

Змивання під тиском є бажаним. Якщо воно недоступне, можна використати змивання низьким тиском, після чого перейти до миття на етапі з відром, щоб безпечно та повністю видалити вивільнений шар бруду.

5. За потреби продовжуйте звичайне миття. Після змивання продовжуйте звичайне миття або rinseless-етап із відром, якщо це потрібно.

Для rinseless-миття використовуйте Phat-Neut® у відрі в концентрації 0,4% або 0,5%, якщо потрібне додаткове ковзання. Під час rinseless-етапу не використовуйте Dry-On®.

Чим Dry-On® відрізняється

Більшість очищувачів із нейтральним pH значною мірою покладаються на контакт, механічну дію або слабке очищення поверхнево-активними речовинами. Phat-Neut® розроблений для видалення реального зовнішнього дорожнього нальоту при нейтральному pH завдяки дуже низькому поверхневому натягу та змащувальній інкапсуляції.

Lift-Mode® допомагає змочувати, піднімати та ізолювати забруднення від поверхні. Dry-On® продовжує очищувальну дію всередині сильного шару бруду, дозволяючи Phat-Neut® працювати глибше в забрудненні перед змиванням.

Саме тому Dry-On® слід тестувати на реальному дорожньому нальоті, а не на штучному бруді, елементах інтер'єру або за суб'єктивними порівняннями піни чи ковзання.

Як правильно тестувати Phat-Neut®

Для чесного порівняння проводьте тест на реально забрудненій зовнішній панелі. Використовуйте один і той самий автомобіль, той самий шар бруду та однакові умови нанесення і змивання. Розділіть панель на секції та нанесіть кожен очищувач поруч, бажано використовуючи тестовий метод із малярною стрічкою або трубчастим обмежувачем. Це дозволяє безпосередньо порівняти очищені ділянки після змивання.

Не оцінюйте ефективність за штучними блоками забруднення, очищенням інтер'єру, рівнем піни, ароматом або суб'єктивним відчуттям під час протирання. Phat-Neut® розроблений для того, щоб показувати свої переваги саме на реальному дорожньому нальоті.

Короткі правила

- Використовуйте Dry-On® лише на суцільному важкому шарі бруду на зовнішніх поверхнях.
- Спочатку протестуйте невелику краплю Phat-Neut® у концентрації 2-4% на цільовому шарі бруду.
- Якщо крапля розтікається та вбирається в бруд, Dry-On® може бути придатним.
- Якщо крапля не вбирається в шар бруду, використовуйте Lift-Mode®.
- Не використовуйте Dry-On® на чистих, слабо забруднених, плямисто забруднених або нещодавно змитих поверхнях, а також на поверхнях інтер'єру.
- Не використовуйте на м'якій оббивці.
- Не перевищуйте температуру панелі 50°C.
- Не використовуйте засіб, якщо панель гаряча або неприємно гаряча на дотик.
- Нижчі концентрації не слід дозволяти висихати.
- Дайте Dry-On® помітно висохнути в шарі бруду, потім негайно змийте.
- Змивання під тиском є бажаним.
- Змивання низьким тиском можливе, якщо після нього виконати миття на етапі з відром.
- Для звичайного rinseless-миття використовуйте Lift-Mode®, а не Dry-On®.

Dry-On® - це контрольований режим для сильного забруднення, а не загальна інструкція щодо висихання засобу. Використовуйте його лише там, де Phat-Neut® може висохнути всередині суцільного шару важкого бруду. За правильного використання він істотно підвищує очищувальну здатність, зберігаючи переваги очищувача з нейтральним pH.