

ПЕРЕХОД

	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	250	300	350	400	450	500	600	700	800
0.5мм 430	89	96	103	111	118	125	132	139	146	153	161	175	196	232	268	304	339	375	447	518	590
0.8мм 430	111	118	125	132	139	146	153	161	168	175	182	196	218	254	289	325	361	397	468	540	611
1.0мм 430	136	143	150	157	164	171	178	186	193	200	207	221	243	279	314	350	386	422	493	565	636
0.5мм 304	98	106	113	120	127	134	141	148	156	163	170	184	206	241	277	313	349	384	456	527	599
0.8мм 304	129	136	143	150	157	164	172	179	186	193	200	215	236	272	307	343	379	415	486	558	629
1.0мм 304	170	168	176	183	190	197	204	211	218	226	233	247	268	304	340	376	411	447	519	590	662
0.5мм 321	109	116	123	130	138	145	152	159	166	173	180	195	216	252	288	323	359	395	466	538	609
0.8мм 321	152	159	166	173	180	187	194	202	209	216	223	237	259	295	330	366	402	438	509	581	652
1.0мм 321	209	216	223	230	237	245	252	259	266	273	280	295	316	352	388	423	459	495	566	638	709
	цена перехода=сумма цен диаметров в соответствующей ячейке																				

ПЕРЕХОД СЕНДВИЧ

Больший D толщина утепл	<u>100</u>	<u>110</u>	<u>120</u>	<u>130</u>	<u>140</u>	<u>150</u>	<u>160</u>	<u>170</u>	<u>180</u>	<u>190</u>	<u>200</u>	<u>220</u>	<u>250</u>	<u>300</u>	<u>350</u>	<u>400</u>	<u>450</u>	<u>500</u>	<u>600</u>	<u>700</u>	<u>800</u>
	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	290	320	370	420	470	520	570	670	770	870
нерж\цинк	200	211	223	234	246	257	269	281	292	304	315	338	373	431	489	547	605	662	778	894	1009
нерж\нерж	260	275	290	305	320	336	351	366	381	396	411	441	486	562	637	713	788	863	1014	1165	1316