

ТИКСОВАЛЬ ПРОТИВ ВЛАГИ - TIXOVAL ANTINUMEDAD

Тиксотропная краска на растворителях, без ароматических углеводов, специально для влажных поверхностей.

♦ СВОЙСТВА:

Одним из основных свойств этой краски является её превосходное прилипание к влажной основе. Наносится непосредственно на влажную поверхность и может быть применена в помещениях с тенденцией к конденсации влаги. Стена остается «дышащей». Краска позволяет испаряться внутренней влаге, поэтому совершенно исключено ее отслаивание с влажной поверхности. Не желтеет. Низкое поверхностное натяжение предотвращает образование пузырьков. Не разбрызгивается и не капает при нанесении.

♦ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Тиксотропная краска на растворителях со слабым запахом, специально предназначенная для окраски влажных поверхностей. Наносится непосредственно на влажную поверхность и в помещениях с высокой конденсацией влаги.

♦ Технические характеристики:

Внешний вид:	Матовый шелковистый
Цвет:	Белый
Плотность:	1.35 ± 0.05 кг/л
Сцепление:	Отличное
Содержание твердых веществ по объему:	37 %
Расход:	6-8 м ² /л/слой (в зависимости от основы)
COV (Содержание органических летучих веществ)	Cat (A/i) 500 гр/л (2010) Max. содержание продукта 499 гр/л
Высыхание:	На отлип: 2-4 часа. Межслойная сушка: 24 часа

♦ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать до полной однородности продукта. Ранее окрашенные поверхности рекомендуется очистить от старой, плохо закрепленной краски. Если поверхность находится в очень плохом состоянии, обработать ее специальным фиксатором ФИКСАКРИЛ. Желательно наносить краску в два слоя. Для первого слоя краска разводится на 15%, для второго слоя - на 5%.

Если ТИКСОВАЛЬ ПРОТИВ ВЛАГИ наносится в качестве первого слоя, то необходимым требованием для краски, наносимой в качестве отделочного слоя, является ее паропроницаемость, чтобы влага могла испаряться. Паропроницаемость отделочного слоя краски предотвращает отслаивание и образование пузырьков.

→ *поверхности: новые или ранее неокрашенные:*

Бетон: полностью затвердевший (30 дней мин.). Удалить опалубку.

Строительный раствор и бетон: очистить поверхность от выкристаллизованных солей и щелочи при помощи САЛЬСТОП.

При повышенной пористости нанести фиксатор ФИКСАКРИЛ.

Фиброцемент: устранить повышенную щелочность и нанести ФИКСАКРИЛ.

Гипс: Нанести один слой фиксатора ФИКСАКРИЛ для образования поверхностной эластичной «сетки». Продукт обладает хорошей проникающей способностью, снижает адсорбцию и упрощает последующее нанесение краски.

→ *старая краска в хорошем состоянии:*

Независимо от вида поверхности, необходимо придать ей однородный вид, отшлифовать слегка залоснившиеся места, чтобы открыть поры для улучшения сцепления краски с поверхностью.

Устранить возможные дефекты текстуры и планиметрии при помощи шпаклевок Пласваль.

Убедиться в совместимости краски.

→ *ранее окрашенные поверхности в плохом состоянии (патологии):*

Плесень и водоросли (черные пятна): Удалить водоросли и плесень и продезинфицировать поверхность, используя щетку и раствор щелока или перекись водорода (1:10 объемов).

Выкристаллизовывание: Тщательно очистить поверхность щеткой и обработать раствором Сальстоп. После обработки наносить краску по технологии.

Влажность: Фиксация Фиксакрилом строительных материалов, находящихся на стадии разрушения и затем нанести два слоя Тиксваль.

→ *ранее окрашенные поверхности в плохом состоянии (растрескивание):*

Старую, плохо закрепленную краску с проблемами меления, раковинами, пузырьками, трещинами, отслаиваниями и т.д., необходимо полностью удалить. Нанести слой фиксатора Фиксакрил, и затем 2 слоя краски ТИКСОВАЛЬ, разведенную на 15 % для первого слоя и на 5 % - для второго слоя.

На поверхности, разрушающиеся из-за влажности, нанести один слой фиксатора Фиксакрил для создания поверхностной эластичной «сетки» и два слоя краски ТИКСОВАЛЬ.

♦ ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Не сливать в канализацию, водоемы и т.д. Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

♦ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Поскольку продукт имеет в своем составе растворители, работы должны производиться при хорошей вентиляции. Использовать соответствующие защитные принадлежности.

Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур.

Не разрешается есть, пить и курить во время работы с продуктом.

При попадании в глаза, промыть их в большом количестве чистой воды.

Не принимать внутрь – токсично.

Хранить в недоступном для детей месте.

Информация, приведенная в данной техкарте, основана на современных знаниях о продукте и действующем законодательстве страны производителя и ЕС. Производитель не отвечает за условия работы пользователя. Продукт не должен использоваться по другому назначению, неуказанному в техкарте, без письменного разрешения и инструкций со стороны производителя. В ответственность пользователя входит соблюдение необходимых мер для выполнения требований действующего законодательства своей страны.