

## Железо (III) хлорид 6-водный (Ч)

Растворите хлорное железо в горячей воде (для обеспечения оптимальных условий протекания реакции раствор должен иметь температуру порядка 30-300С). Рекомендуем постоянно осуществлять подогрев полученного раствора, концентрация которого приблизительно составляет 25г. на 100 мл. воды. Время травления зависит от толщины слоя меди, рекомендуется помешивать полученный раствор для ускорения процесса травления.

Поскольку хлорное железо токсично, не вдыхайте пары и используйте защитные перчатки.

### Спецификация

Внешний вид	Желто-коричневые кристаллические куски
FeCl <sub>3</sub> , %	98.0
FeCl <sub>2</sub> , %	0.3
Нерастворимые в воде вещества, %	0.5

Условия хранения: в сухом, хорошо проветриваемом помещении

