

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РАСТОЧНЫЕ ДЛЯ КООРДИНАТНО-РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ

РАСТАЧИВАНИЕ СКВОЗНЫХ (рис.1) И ГЛУХИХ (рис.2) ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 4 ММ




Рис. 1





Рис. 2

- Применение:

- резцы, оснащенные Гексанитом-Р, применяются для обработки инструментальных, подшипниковых, легированных сталей, чугунов серых и отбеленных, твердых сплавов для штампов и пресс-форм и др.



Растачивание отверстий

Рис.	Шифр	D, мм	R, мм	L, мм	φ, °
1	601600	6	2	40	45
	601601	6	2	40	60
	601602	6	3	45	45
	601603	6	3	45	60
	601604	8	4	50	45
	601605	8	4	50	60
	601606	8	4	50	45
	601607	8	4	50	60
	601608	8	5	55	45
	601609	8	5	55	60
	601610	8	5	55	45
601611	8	5	55	60	
2	601700	6	2	40	-
	601701	6	3	45	-
	601702	8	4	50	-
	601703	8	4	50	-
	601704	8	5	55	-
	601705	8	5	55	-