



# P50 P51

## РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ ДЕРЖАВОЧНЫЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОГО КРЕПЛЕНИЯ В БОРШТАНГАХ ИЛИ ОПРАВКАХ



### - Применение:

- резцы, оснащенные Гексанитом-Р применяются для обработки инструментальных, подшипниковых, легированных сталей, чугунов серых и отбеленных, твердых сплавов для штампов и пресс-форм и др.



Растачивание отверстий

Шифр	Обозначение резца	D, мм	H, мм	L, мм	φ, °
601400	P5001	7	5,5	18	30
601401	P5101	7	5,5	18	45
601402	P5002	8	6,5	25	30
601403	P5102	8	6,5	25	45
601404	P5003	8	6,5	35	30
601405	P5103	8	6,5	35	45
601406	P5004	10	8	40	30
601407	P5104	10	8	40	45
601408	P5005	12	10	60	30
601409	P5105	12	10	60	45
601410	P5006	16	12	80	30
601411	P5106	16	12	80	45
601412	P5007	20	16	100	30
601413	P5107	20	16	100	45