


ОССД-300



ВЫХОД ИСТОЧНИКА

- 1 Цепочка подключается при использовании ОССД-300 совместно с инверторным источником тока.
 - 2 Установка данного сопротивления необходима когда инвертор имеет функцию понижения выходного напряжения холодного хода.
- Выбор сопротивления зависит от схемы инвертора.
При подключении R инвертор должен уверенно запуситься.