


# Соната шкаф 600



## Детали:

①. 568x360 – 3 шт.

③. 2050x360 – 2 шт.

⑤. 1881x195 – 1 шт.













②. 600x80 – 2 шт.

④. 568x90 – 1 шт.


⑥. 1881x395 – 1 шт.

⑦. 1982x298 – 2 шт.


## Фурнитура:

01	45 шт.	02	1 шт.	03	2 шт.
					
Саморез 3,5x16мм		Тремпель 350мм		Винт 4x30мм	
04	50 шт.	05	14 шт.	06	14 шт.
					
Гвоздь		Конфирмат 6,3x50		Заглушка на конфирмат	
07	4 шт.	08	8 шт.	09	1 шт.
					
Ножка-гвоздь		Петля накладная		Планка стык для ДВП 1950мм	
10	4 шт.	11	7 шт.	12	1 шт.
					
Уголок монтажный		Шкант 35мм		Ручка квадратная	


1





2





3




4







7




12




08



8



09



## Уважаемые покупатели!

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, изделие поставляется в разобранном виде. Во избежание перекоса изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Собирайте изделие в точном соответствии с инструкцией.

## Правила эксплуатации и гарантии

Изделие нужно эксплуатировать в сухих помещениях. Сырость и близость расположения источников тепла вызывает ускорение старения защитно-декоративных покрытий, а также деформацию мебельных щитов. Все поверхности следует предохранять от попадания влаги. Очистку мебели рекомендуется производить специальным средством, предназначенным для этих целей в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

## Внимание!

В случае сборки неквалифицированными сборщиками — претензии по качеству не принимаются.