



# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Пресс напольный на 12 т (с манометром),  
арт. SD20500F-2


Пресс напольный на 20 т (с манометром),  
арт. SD20500F-3

Конфиденциально

1

5/18

Артикул для заказа образуется из номера (NO) и названия модели оборудования, например: \*1\_SD20500F-2





# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Пресс напольный на 12 т (с манометром),  
арт. SD20500F-2

Пресс напольный на 20 т (с манометром),  
арт. SD20500F-3

Конфиденциально

2

5/18

Артикул для заказа образуется из номера (NO) и названия модели оборудования, например: \*1\_SD20500F-2

NO	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	Gauge	Манометр	1
2	Ram	Цилиндр	1
3	Retaining Ring	Кольцо стопорное	1
4	Ram Small Nut	Гайка малая цилиндра	1
5	Cap Head	Колпак	1
6	Upper Beam	Балка верхняя	2
7	Bolt	Болт	12
8	Washer	Шайба	12
9	Nut	Гайка	12
10	Frame Post	Стойка рамы	2
11	Ram Base Plate	Плита опорная цилиндра	1
12	Ram Big Nut	Гайка большая цилиндра	1
13	Press Table	Стол	1
14	Support Pin	Палец	2
15	Bolt	Болт	9
16	Washer	Шайба	14
17	Nut	Гайка	10
18	Base Side Support	Опора боковая	4
19	Base Support	Опора основания	2
20	Bottom Frame Support	Основание рамы	1
21	Arbor Plate	Оправка	2
22	Bolt	Болт	2
23	Washer	Шайба	2
24	Pump	Насос	1
25	Bolt	Болт	3
26	Bolt	Болт	3
27	Nut	Гайка	2
28	Connecting Rod	Штанга соединительная	2
29	Bushing	Втулка	1
30	Spring	Пружина	1
31	Bolt	Болт	1
32	Pedal	Педаль	1
33	Nut	Гайка	1
34	O-ring	Кольцо уплотнительное	1