



## Инструкция по эксплуатации

## ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

**EE 800, EE 801 : (белый)  
EE 802, EE 803 : (черный)**


## Принцип работы

Данные датчики чувствительны к инфракрасному излучению, выделяемому телами при движении. Благодаря этому, они легко распознают движение источников тепла (человека, автомобиля). Чем больше разница между температурой окружающей среды и температурой объекта, тем выше точность обнаружения.


Датчик включает освещение в момент, когда тело, излучая тепло, перемещается в зону наблюдения. С момента прекращения движения в зоне наблюдения освещение остается включенным в течение времени, установленном на датчике.

Прибор может быть настроен на работу ночью и днем или, чаще всего, на работу только в ночное время. В него встроен регулируемый сумеречный датчик. Сумеречный датчик позволяет установить порог освещенности, при котором выключается прибор. Освещение работает только в течение необходимого времени, что позволяет сберечь электроэнергию.

## Описание изделия:



Регулировка длительности работы режима наблюдения




## Монтаж

## • Где установить датчик?


- Рекомендуемая высота монтажа  
Оптимальная высота установки - 2,5 м.



- Монтаж на стену, фиксированный
- Взаиморасположение датчика и коммутируемого осветительного прибора:  
Теплота, выделяемая лампами, может спровоцировать ложное движение, что приведет к срабатыванию датчика.




- Дополнительные условия обнаружения:  
Оптимальное обнаружение обеспечивается в том случае, когда объект пересекает зоны действия датчика. Обнаружение не гарантировано в случае, когда объект двигается фронтально по направлению к датчику.



- Внимание! Влияния солнца и непогоды:  
Как все инфракрасные датчики, данный датчик чувствителен к солнечным лучам и непогоде. Необходимо избегать воздействий прямых солнечных лучей или дожда.


Зимой, когда температура окружающей среды понижается, чувствительность датчика повышается, радиус действия увеличивается. Летом, наоборот, при повышении температуры, разница температур между объектом и окружающей средой уменьшается, снижая чувствительность датчика, следовательно, уменьшается радиус действия.




- Избегайте помех:  
Помехи не должны препятствовать прохождению инфракрасных лучей. Поле обнаружения должно быть свободным.

## • Типы монтажа

- Монтаж настенный для наблюдения за фасадом и входами; или монтаж на внутренний угол.



- Монтаж на внешний угол - для наблюдения за двумя фасадами; или потолочный - для наблюдения за проходными помещениями и коридорами.




## Тестирование и настройка:

После подачи напряжения питания датчик в течение установленного времени замыкает свой контур. По окончанию этой начальной фазы датчик готов к работе.

Как только начальная фаза закончена, датчик необходимо протестировать, затем нужно установить параметры для автоматической работы.

## • Процедура тестирования датчика


- Настройте датчик на режим тестирования test



- После установки настроек, показанных на рис., любое движение в зоне наблюдения включит освещение на 5 секунд.

- Отрегулируйте пилотируемую головку вертикально и горизонтально так, чтобы покрыть зоны наблюдения.

- Прилагаемые разделительные заслонки позволяют ограничить покрываемую зону.



## • Настройка автоматического режима

## • Настройка сумеречного порога.

Для работы установки только в ночное время: поверните потенциометр влево до упора. Поверните потенциометр до упора вправо, чтобы настроить датчик на режим работы "день и ночь".



## • Настройка длительности работы

Длительность работы настраивается с помощью потенциометра. Минимальная длительность работы (5 секунд) устанавливается путем поворота потенциометра до упора влево. Поворот потенциометра до упора вправо устанавливает максимальную длительность работы - 5 минут.



## Установка датчика


Перед подключением датчика отключите питание (230 В) Вашей установки.

## 1. Крепление настенного цоколя

- Закрепите настенный цоколь 2 винтами Ø 4 мм.




- Закрепите угловой элемент 2 винтами Ø 4 мм.  
(a) затем на лицевую панель углового элемента с помощью 2 винтов Ø 4 мм. прикрепите настенный цоколь (b).





## 2. Электрическое подключение датчика

Пропустите

трехжильный кабель  
(сечение 0,75 до 1,5  
мм<sup>2</sup>) в кабельный ввод,  
затем закрепите N  
(синий), L (белый) и  
L<sub>1</sub> (желто-зеленый -  
дополнительный) в клеммнике.

3. Электрическое подключение нагрузки  
(лампы)

Пропустите  
двухжильный кабель  
(сечение 0,75 до 1,5  
мм<sup>2</sup>) в кабельный ввод,  
затем закрепите N  
(синий) и L<sub>1</sub> (белый) в клеммнике.

4. Вставьте клеммник  
в настенный цоколь.

**Внимание:** обратите  
внимание на  
герметичность  
кабельных вводов!

5. Установите простым  
прищелкиванием  
головку наблюдения на  
настенный цоколь.

## • Настройка длительности работы

Длительность работы настраивается с помощью потенциометра. Минимальная длительность работы (5 секунд) устанавливается путем поворота потенциометра до упора влево. Поворот потенциометра до упора вправо устанавливает максимальную длительность работы - 5 минут.



## Что делать, если...

## Несвоевременное включение освещение.

## Причины

- Воздействие постоянных источников тепла в зоне наблюдения (колыхание ветром деревьев, кустарников или присутствие кошек, собак в зоне наблюдения).

- Солнечные лучи непосредственно направлены на линзу.

- Датчик установлен над вентиляционной решеткой.

## Устранение неисправностей

- Ограничьте зону действия датчика: измените его угол наклона; либо установите на оптическую линзу светозащитные фильтры; либо уменьшите его чувствительность с помощью регулировочной кнопки.

- Защитите линзу от воздействия прямых солнечных лучей.

- Измените месторасположение датчика.

## Радиус действия датчика слишком мал.

## Причины

- Неоптимальная высота установки датчика (слишком высоко или слишком низко)

- Наблюдаемый участок под уклоном.

## Устранение неисправностей

- Измените высоту установку (оптимальная - 2,5 метров).

- Измените угол наклона датчика.

## Датчик не обнаруживает приближения автомобиля или человека.

## Причины

- Двигатель автомобиля еще не нагрелся (слабое тепловое излучение).

- Объекты двигаются фронтально по направлению к датчику.

## Устранение неисправностей

- Установите датчик таким образом, чтобы объекты пересекали зону наблюдения.

230 ВАС +10%/-15% ~ 50 Гц  
предохранитель 10A gG/gl или автоматический выключатель 10A, кривая С или кривая В U1000RO2V

8 A 250 В AC μ

1000 Вт

1200 Вт

1000 W

500 ВА

1 до 1,5 м<sup>2</sup>

IP55

-20 °C до +50 °C

-20 °C до +60 °C

106 mm

70 mm

100 mm

EE 800, EE 802 | EE 801, EE 803  
140 ° | 200 °

60 ° вертикальная, ± 80 ° горизонтальная

5 до 2000 Люкс.

5 с. до 5 мин.


заслонки разделительные

крепежный элемент угловой/потолочный


## Электрическая схема подключения:

В случае установки нагрузки большой индуктивности (лампа с несколькими балластами) или газоразрядных ламп, необходимо использовать реле.

## Функционирование авто/останов



## Функционирование авто /пуск



## Работа 2 параллельных датчиков (макс. 6 параллельных датчиков)

