

Gyspot 100R-X - это аппарат контактной сварки инверторного типа с воздушным охлаждением. Он позволяет варить оцинкованную сталь с высоким пределом упругости. Сила сжатия электродов может достигать 500 даН с плечом 120 мм и действующий сварочный ток может достигнуть 10 000 А. Gyspot 100R-X имеет функцию отслеживания сварочных точек.

ОПИСАНИЕ

- X-клещи идеальны для любых работ
- Компактные и легкие клещи : 5 кг
- Многофункциональный пистолет (длина 3 м) : односторонняя сварка, усадка, варит заклепки, шпильки, гайки, кольца, функция гвоздодера
- Коробка с расходкой
- Контрольный дисплей 6"

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Рабочий ток :**
 - высокий сварочный ток : 10 000 А
 - индикация реальной величины тока
 - автоматический звуковой сигнал при слишком низком токе
 - регулировка сварочного тока
 - охлаждение кабелей и клещей воздухом
- **Сжатие :**
 - автоматическая регулировка силы сжатия
 - индикация реальной силы сжатия
 - легкие клещи : 6 кг (с плечом RX1)
 - большая сила сжатия : 500 даН с плечом 120 мм при 8 бар
 - автоматический звуковой сигнал при слишком слабом сжатии

ИНТЕРФЕЙС ЧЕЛОВЕК/МАШИНА

- Легкодоступный : быстрое считывание параметров на экране 6"
- Простота использования: выберите только 3 параметра(толщину, тип металла, плечи)
- Сохранение сварочных параметров пользователя

ТРАССИРУЕМОСТЬ

- Запись характеристик проделанных сварных точек на SD карту.
- Вывод на компьютер отчетов, записанных на SD карту.

ВКЛЮЧЕНЫ




Электрод для
049291




Набор расходных материалов
для споттера
050075




Молоток короткой инертности
049482 + 049802



RX3
051058



RX2
051041



RX1
051034



50/60hz	I RMS	U ₀	mm		Cables			100% CU	↕	📏		
			👉	👎	Liquid / Air Cooled	↔ m	Ø mm ²					
3 x 400V	32A (D) 40A (D) 50A (D)	10 000A	16V	3+3	1.5+3	👉	Air	2.5	200	OK	70x99x208 cm	103 kg
						👎	Air	3	150			
						👉	-	8	4x6 H07RNF			