

# Проверьте компоненты

- Vscan с датчиком
- Стыковочная станция
- Кабель USB 2.0
- Карта памяти microSD (уже установлена в Vscan)
- Батарея
- Преобразователь переменного/постоянного тока и адаптеры
- Краткое руководство

- 8. Гель для ультразвуковых исследований
- Мягкий чехол
- 10. Диск CD-ROM с программой Vscan gateway
- 11. Диск CD-ROM с руководством пользователя
- 12. Карта microSD с заводским ПО (в запечатанном конверте)
- 13. Полный список номеров телефонов центров поддержки пользователей ультразвукового оборудования







# Активируйте Vscan и программу Vscan gateway

Действуйте одним из трёх способов.

### Способ 1

У вас есть компьютер с доступом к интернету, и вы можете установить программу на компьютер.

- 1) Установите программу Vscan gateway.
- Установите Vscan на стыковочную станцию и откройте экран.
- Запустите программу Vscan gateway (значок на рабочем столе).
- Следуйте инструкциям на экране, чтобы активировать устройство Vscan и программу Vscan gateway.
- 5) Выполните настройку Vscan (см. ниже).

Дополнительные сведения см. в разделе

«Активация в режиме онлайн» руководства пользователя.

## Способ 2

У вас есть компьютер без доступа к интернету, но вы можете установить программу на компьютер.

- 1) Установите программу Vscan gateway.
- Установите Vscan на стыковочную станцию и откройте экран.
- Запустите программу Vscan gateway (значок на рабочем столе)
- Позвоните в сервисную службу GE (см. прилагаемый «Полный список номеров телефонов центров поддержки пользователей ультразвукового оборудования» или руководство пользователя).
- Следуйте инструкциям сотрудников сервисной службы GE, чтобы активировать Vscan и программу Vscan gateway.
- Выполните настройку устройства Vscan (см.

Дополнительные сведения см. в разделе «Активация в автономном режиме» руководства пользователя.

# Способ 3

Активация Vscan без установки программы.

#### Если у вас нет доступа к интернету:

- 1) Позвоните в сервисную службу GE, чтобы получить ключ активации (см. прилагаемый «Полный список номеров телефонов центров поддержки пользователей ультразвукового оборудования» или руководство пользователя).
- Выполните настройку устройства Vscan и введите ключ активации (см. ниже).

#### Если у вас есть доступ к интернету:

- 1) Откройте страницу http://vscan.gehealthcare.com.
- Выберите пункт «Owners» (Владельцы), а затем «Activation form» (Форма активации).
- Заполните форму, чтобы получить ключ активации Vscan.
- 4) Выполните настройку Vscan и введите ключ активации (см. ниже).

Дополнительные сведения см. в разделе «Активация Vscan без программы Vscan gateway» руководства пользователя.

# Настройка Vscan







# Ключ активации Vscan



Совет: для внесения исправлений используйте кнопки

## Батарея







Низкий уровень заряда— скоро потребуется перезарядка



Разряжена — необходима зарядка



# Карта памяти MicroSD









Полная: замените или







Выполнить измерение









врачам или по назначению врача.





Перед использованием Vscan внимательно прочтите руководство пользователя.



Противопоказания: ультразвуковая система не предназначена для офтальмологических исследований или любых других исследований, при которых акустический пучок проходит через глаза.



GE Vingmed Ultrasound A/S, Strandpromenaden 45, N-3191 Horten, Norway





