

Праймер для стекла VNB™



Техническая информация

Изменения : Август 1996

Выпуск: Ноябрь 1993

Описание продукта

Праймер для стекла VNB™ применяется для защиты гидрофильной поверхности стекла от проникновения следов воды и предотвращения ослабления клеевого соединения двусторонних клейких лент со стеклом.

Примеры монтажа с помощью двусторонней клейкой ленты, требующие применение праймера:

Присоединение переплетов и декоративных раскладок к оконным стеклам.

Крепление букв на стеклянную поверхность фасадов зданий.

Вклейка смотровых окошек приборов.

Сборка стеклянных перегородок ванных комнат, кухонь и пр.

Рекомендации по применению

Поверхность стекла должна быть чистой и сухой. Любые загрязнения в том числе отпечатки пальцев могут оказать влияние на адгезию.

Для очистки поверхности рекомендуется использовать изопропиловый спирт.

Температура нанесения праймера должна быть не ниже 15°C.

Нанесение праймера

1. Смочите чистую салфетку или кисть праймером.
2. Участок стекла, на который будет наноситься лента, протрите в одном направлении салфеткой или кистью, смоченной в праймере.

3. Для наилучшего результата слой праймера должен быть очень тонким, что может быть достигнуто следующими способами:

Наносите праймер очень быстро так, чтобы он высыхал по мере нанесения или

Протрите слой праймера сухой салфеткой сразу после нанесения

После нанесения праймера стекло не должно терять прозрачности. Помутнение стекла свидетельствует о избытке нанесенного праймера, которое следует удалить до высыхания чистой сухой салфеткой. Если избыток праймера не удалось убрать сразу, то следует удалить праймер полностью путем протирки изопропиловым спиртом и повторить процедуру нанесения праймера сначала.

Замечание

Ленту следует наносить непосредственно после высыхания праймера (примерно 5 минут).

Праймер должен быть использован в течение 12 месяцев с момента приготовления (см. дату на этикетке)