


Схема сборки



Соединить все детали изделия согласно схемы при помощи болтов.

ВАЖНО: все болты сначала необходимо «наживить»,
обтяжка болтов производится после установки всех деталей.

Комплектация:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Изголовье – 1 штука | 8. Гайка М8 – 2 штуки |
| 2. Изножье – 1 штука | 9. Гайка М6 – 8 штук |
| 3. Основания – 2 штуки | 10. Шайба М8 – 10 штук |
| 4. Дополнительная нога – 1 штука | 11. Шайба М6 – 8 штук |
| 5. Болт 8х12 – 8 штук | 12. Гровер М8 – 10 штук |
| 6. Болт 6х35 – 8 штук | 13. Гровер М6 – 8 штук |
| 7. Болт 6х55 – 2 штуки | 14. Колпачок для болта 8х12 – 8 шт |