

МІШКОЗАШИВАЛЬНА МАШИНА KEESTAR KP 3000



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування:

+38 (044) 223-0-225 +38 (067) 504-17-15

ТОВ ВІАЛ ПЛЮС - ваш надійний постачальник мішкозашивальних машинок, стендів, ниток та запчастин, виробник поліпропіленових мішків, біг бегів.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА - 3
ЗАСТОСУВАННЯ - 4
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 4
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ - 5
ЗАМІНА ГОЛКИ - 5
СИНХРОНІЗАЦІЯ ГОЛКИ ТА ПЕТЛЮВАЧА - 6
НАТАЖІННЯ НИТИ - 7
НАЛАШТУВАННЯ ПРИЖИМНОЇ ЛАПКИ - 7
ШИТТЯ - 8
ЗМАЩУВАННЯ - 8
ЧИЩЕННЯ МАШИНИ - 9
НЕСПРАВНОСТІ - 10
ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН - 11
ОГЛЯД ОКРЕМИХ ЗАПЧАСТИН - 12
ПЕРЕЛІК ЗАПАСНИХ ЧАСТИН - 13



+38 (044) 223-0-225 +38 (067) 504-17-15

ПЕРЕДМОВА

Ця інструкція розроблена для правильного використання машини KEESTAR KP-3000 та для замовлення запчастин до даної моделі.

У цьому посібнику детально описується підготовка машини на початок роботи.

На малюнках проілюстровано, як правильно налаштовувати машину.

Виконуючи вказівки, описані в інструкції, та дотримуючись запобіжних заходів з експлуатації, дозволить Вам зберігати високу продуктивність машини.

Настроювання машини та застереження оформлені в певному порядку.

Відхилення від цієї послідовності може вплинути на роботу машини та її суміжних запчастин.

В інструкції містяться ілюстрації та термінологія, що використовується в описі запчастин машини.

Це керівництво було складено з урахуванням наявної інформації. Зміни в дизайні та / або поліпшення може включати невеликі зміни конфігурації в ілюстраціях або застережень.

Інструкція відповідає державним стандартам та положенням для запобігання нещасним випадкам та охороні навколишнього середовища.



+38 (044) 223-0-225 +38 (067) 504-17-15

ЗАСТОСУВАННЯ

Портативна мішкозашивальна машина KP – 3000 – найновіший продукт, розроблений KEESTAR.

Дана модель призначена для прошивки паперових, джутових, поліетиленових, поліпропіленових мішків із різною щільністю.

Машина має металевий корпус. Добре підігнані деталі дозволяють досягти високої продуктивності з важкими матеріалами, а також дозволяють машині працювати в агресивних умовах.

Машина досить легка та зручна у використанні, що дозволяє легко та швидко виконувати операції.

Зручна ручка дозволяє прошивати тонкі, середні та товсті мішки.

Однонитковий ланцюговий стібок дозволяє дуже просто, швидко та якісно прошити мішок.

Петлювач (петлювач) дозволяє уникнути заплутування нитки та перепусток стібка.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Довжина стібка: 6 – 9 мм.

Максимальна товщина матеріалів, що прошиваються: до 3 мм.

Тип стібка: 101

Голка: GK9, #26/ #230

Нитка: щільність нитки 21, 2x3. 100% поліестер

Швидкість: 1,500 - 1,700 оборотів за хвилину. 220V, однофазний

Потужність: 150W

Двигун: без навантаження 6,500 об/хв, з навантаженням 6,000 об/хв

Розмір 250 x 80 x 240 мм

Вага нетто 3 кг

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Перед обслуговуванням машина повинна бути відключена від живлення. (220 V)

Напруга двигуна повинна відповідати напрузі в розетці. (220 V)

Розетки для машин із заземлювальним проводом повинні бути належним чином заземлені.

Не заклеювати вентиляційний отвір двигуна.

Кнопка пуску має бути справною.

Регулярне технічне обслуговування, яке має бути здійснене під керівництвом та контролем спеціаліста.

Ніколи не зберігайте машину у вологому середовищі.

ЗАМІНА ГОЛКИ

Послабте гвинт голки та витягніть голку. Вставте хвостовик нової голки, наскільки це можливо у сідло голкового отвору. Затягніть гвинт на колбі та заправте нитку у вушко голки (рис. 1)



(Рис. 1)




VialPlus.kiev.ua

+38 (044) 223-0-225

+38 (067) 504-17-15


СИНХРОНІЗАЦІЯ ГОЛКИ ТА ПЕТЛЮВАЧА

При регулюванні, перевірте, щоб відстань між носиком петлювача та верхнім краєм вушка голки було 2-3 мм. Якщо немає даної відстані, встановіть кут нижче. (Рис.2)




(Рис. 2)

Коли голка досягла своєї нижньої позиції, то відстань між носиком петлювача та центром голки має дорівнювати 3 мм. Якщо ні, то послабте гвинт для регулювання. (Рис.3)




(Рис. 3)

Коли нижній край петлювача і верхній край вушка голки на одному рівні, зазор повинен бути в межах 0,05 – 0,15 мм. (Рис. 4)



(Рис. 4)

Щоб замінити петлювач, підніміть зубчасту рейку на верх, послабте гвинт, потім висуньте носик петлювача і витягніть його. (Рис.5)



(Рис. 5)


НАТЯЖІННЯ НИТКИ

Якщо ланцюговий стібок занадто тугий або слабкий, будь ласка, покрутіть натягувач нитки до тих пір, доки стібок не стане ідеальним.

За годинникою стрілкою: посилити натяжіння.

Проти годинникої стрілки: послабити натяжіння.

Примітка: Крутіть натягувач нитки на чверть оберту, доки стібок не стане ідеальним. (Рис. 6)




(Рис. 6)

НАЛАШТУВАННЯ ПРИТИСКОВОЇ ЛАПКИ


Налаштуйте тиск
притискової лапки
відповідно до рис. 7.

Послабити ⌂ Посилити ⌂



(Рис. 7)

ШИТТЯ





ЗМАЩУВАННЯ

Для змащування
рекомендується
використовувати веретене
мастило І-20.

Перед початком роботи
нової машини ретельно
змастіть її мастилом.
Повторіть змащення нової
машини після 10 хвилин
роботи!

Змащуйте машину у певні
точки (рис. 8)





ЧИЩЕННЯ МАШИНИ

Чистіть машину принаймні один раз на тиждень.



+38 (044) 223-0-225 +38 (067) 504-17-15

УСУНЕНИЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Способ устранения
Обрыв нити	1. Поврежден петлитель 2. Слишком натянута нить 3. Слишком слабо натянута нить 4. Нить запуталась или застряла по пути на иглу. 5. Неправильно шьёт, нить не между дисками натяжения 6. Неправильно вставлена игла 7. Погнутая или поврежденная игла 8. Двойное шитье 9. Снижение длины стежка из-за изношенности зубчиков зубчатой рейки	1. Замените 2. Уменьшите 3. Увеличьте 4. Исправьте 5. Правильно шейте 6. Установите правильно дисками натяжения 7. Замените 8. Поднимите вверх 9. Смените зубчатую рейку
Не делает стежок	1. Неправильное шитье 2. Слишком сильное натяжение нити в петлителе 3. Слишком слабое натяжение нити в игле 4. Контроль иглы слишком низкий 5. Не синхронизированы игла и петлитель 6. Слишком низкое давление прижимной лапки 7. Нить рвется об зубчики зубчатой рейки 8. Зубчатая рейка находится слишком высоко, обратный стежок	1. Шейте правильно 2. Уменьшите 3. Увеличьте 4. Поднимите вверх 5. Отрегулируйте синхронизацию 6. Увеличьте 7. Отрегулируйте 8. Установите высоту зубчатой рейки
Пропуск стежков	1. Не правильно установлена игла 2. Погнутая или поврежденная игла 3. Контроль иглы слишком низкий 4. Поврежден носик петлителя 5. Игла слишком высоко 6. Нить прилипает к игле из-за перегрева 7. Предохранитель иглы выталкивает иглу 8. Нить петлителя слишком слабо натянута 9. Игла и петлитель слишком расставлены	1. Установите правильно 2. Смените 3. Поднимите вверх 4. Смените петлитель 5. Опустите иглу 6. Смочите игольную нить маслом 7. Отрегулируйте предохранитель иглы 8. Увеличьте натяжение нити в петлите 9. Уменьшите расстояние иглы
Ломается игла или петлитель	1. Погнутая игла 2. Носик петлителя бьет иглу 3. Предохранитель иглы выталкивает иглу или они сильно расставлены друг от друга	1. Смените 2. Отрегулируйте синхронизацию между иглой и петлитлем 3. Отрегулируйте предохранитель иглы
Неравномерная длина стежка, изогнутый шов	1. Недостаточное давление прижимной лапки 2. Повреждены зубчики зубчатой рейки 3. Погнутая игла	1. Увеличьте 2. Смените зубчатую рейку 3. Смените иглу

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН

ІНСТРУКЦІЯ ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН ДЛЯ ПОРТАТИВНОЇ мішкозашивальної машини КР – 3000

Ця інструкція була розроблена для того, щоб спростити замовлення суміжних запчастин для цієї моделі. На малюнку детально показано де ці деталі знаходяться.

На наступній сторінці подано перелік запчастин з їх номерами, описом та кількістю.

Цифри в першій колонці лише посилання, які показують положення деталей малюнку. Ці цифри ніколи не повинні бути використані під час замовлення деталей. Завжди використовуйте номер деталі, вказаний у другому стовпчику.

Складові частини вузлів, які можуть бути доставлені для ремонту, вказані виноскою їх опису під описом основного вузла.

Наприкінці каталогу буде знайдено числовий індекс всіх частин, показаних у цьому каталогі.

Це полегшить знаходження ілюстрації та опису, коли відомий лише номер.


ВАЖЛИВО! При замовленні запчастин, будь ласка, вказуйте номер деталі, найменування деталі та тип машини.



+38 (044) 223-0-225 +38 (067) 504-17-15

vial@vialplus.kiev.ua

ОГЛЯД ОКРЕМІХ ЗАПЧАСТИН



- 1. Винт
- 2. Шаровой шатун в сборе
- 3. Винт M5
- 4. Подъемник игольницы
- 5. Пружина
- 6. Винт M5xM5
- 7. Стержень
- 8. Подъемник
- 9. Кольцо
- 10. Шаровое соединение
- 11. Е-пружина
- 12. Штифт
- 13. Винт M4xM8
- 14. Шатун игольницы
- 15. Игольница
- 16. Игла
- 17. Винт M3x5
- 18. Зубчатый ремень
- 19. Винт
- 20. Подшипник 126
- 21. Винт M5x10
- 22. Кольцо
- 23. Кольцо
- 24. Шкив
- 25. Шарикоподшипник
- 26. Шарик
- 27. Качающийся стержень петлителя
- 28. Винт M4
- 29. Винт M5x12
- 30. Шарикоподшипник
- 31. Входной/выходной кулачок
- 32. Винт M4x4
- 33. Ключ 3x12
- 34. Кольцо
- 35. Кривошип
- 36. Втулка вала петлителя (короткий)
- 37. Вал петлителя
- 38. Втулка вала петлителя
- 39. Петлитель
- 40. Вилка петлителя
- 41. Винт M4x8
- 42. Основа зубчатой рейки
- 43. Радиальный шарикоподшипник
- 44. Стопорная шайба 8
- 45. Винт M5x16
- 46. Кольцо 5
- 47. Кольцо
- 48. Зубчатая рейка
- 49. Игольная пластина
- 50. Винт M4x8
- 51. Лицевая крышка в сборе
- 52. Винт M5x6
- 53. Направитель пресса
- 54. Пресс
- 55. Пружина
- 56. Винт
- 57. Винт M4x8
- 58. Диск натяжения в сборе
- 59. Направитель нити
- 60. Винт M5x6
- 61. Винт M3x4
- 62. Ключ
- 63. Винт M4x6
- 64. Боковая пластина
- 65. Винт M3x4
- 66. Движущийся нож
- 67. Стационарный нож
- 68. Скоба движущегося ножа
- 69. Винт M5x12
- 70. Прижимная лапка в сборе
- 71. Штифт
- 72. Втулка
- 73. Пружина
- 74. Кольцо
- 75. Кольцо
- 76. Направляющий стержень
- 77. Контактный стержень
- 78. Винт M4x6
- 79. Нижняя крышка
- 80.–
- 81. Поверхностная крышка
- 82. Винт M4x8
- 83. Втулка
- 84. Винт M3.5x35
- 85. Втулка пресса, нижняя
- 86. Втулка игольницы
- 87. Втулка пресса, верхняя
- 88. Винт M5x8
- 89. Литой корпус
- 90. Натяжитель нити
- 91. Ручка мотора
- 92. Винт M4x20 14
- 93. Винт M

РУЧНА МІШКОЗАШИВАЛЬНА МАШИНА КР3000



VialPlus.kiev.ua

Гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування:

+38 (044) 223-0-225 +38 (067) 504-17-15

vial@vialplus.kiev.ua

Київ, вул. Волинська 65

ТОВ ВІАЛ ПЛЮС - ваш надійний постачальник
мішкошивальних машинок, стендів, ниток та запчастин,
виробник поліпропіленових мішків, біг бегів.