


Схема сборки



Соединить все детали изделия согласно схемы при помощи болтов.

ВАЖНО: все болты сначала необходимо «наживить»,
обтяжка болтов производится после установки всех деталей.

Комплектация:

- 1. Изголовье – 1 шт.
- 2. Изножье – 1 шт.
- 3. Основания – 2 шт.
- 4. Поперечная перемычка – 2 шт.
- 5. Дополнительная нога – 3 шт.
- 6. Болт 8x12мм – 8 шт.
- 7. Болт 6x35мм – 16 шт.

- 8. Гайка М6 – 16 шт.
- 9. Шайба М6 – 16 шт.
- 10. Шайба М8 – 8 шт.
- 11. Гровер М6 – 16 шт.
- 12. Гровер М8 – 8 шт.
- 13. Колпачок для болта 8x12 – 8 шт.