

Загальні дані

WHB04S-LD дозволяє виконувати операції зі верстатом (регулювати позицію інструменту, обнулити координати, керувати шпинделем та ін.), не звертаючись до комп'ютера. Цей бездротовий пульт працює з програмним забезпеченням **Mach3**. Працює на відстані 40 м.

Особливості:

- Стабільність
- Стійкість до перешкод
- 31 функціональна клавіша
- Наявність світлодіодних індикаторів руху
- Індикація тривоги щодо напруги батареї

Функції клавіш WHB04S-LD (Mach3)



 Reset 复位	 Continuous mode 切换到手动移动连续模式
 Cycle Start/Feed Hold 开始/暂停	 1 mm fixed distance mode 切换到步距1毫米
 Stop 停止	 0.1 mm fixed distance mode 切换到步距0.1毫米
 Go to zero 回工件原点	 return to the program start 返回到程序开始
 Spindle ON/OFF 主轴开/关控制	 all axis returns home 全部轴返回机械原点
 X+	 A+ X(YZA)-axis moving forward X(YZA)轴正向移动
 X-	 A- X(YZA)-axis negative direction X(YZA)轴负向移动
 zero X	 zero A X(YZA)-axis coordinate cleared X(YZA)轴坐标清零
 F++ Increase speed adjustment 提高加工速度	 F-- Reduce speed adjustment 降低加工速度
 S++ Spindle speed increase 提高主轴转速	 S-- Reduce spindle speed 降低主轴转速
 (Probe Z)Auto tool Zero Z轴自动对刀	 Go to Z-axis safehigh 将Z轴回退到安全高度