

SOUDAFLEX 40 FC

Сторінки: 2 із 2

Температура застосування: від +1 ° С до +30 ° С.

Очищення: за допомогою уайт-спіриту, безпосередньо після нанесення.

Вирівнювання: мильним розчином до утворення поверхневої плівки.

Ремонт: за допомогою Soudaflex 40 FC.

Заходи безпеки:

Дотримуватися звичайних правил техніки безпеки та гігієни.

Зауваження:

- При фарбуванні фарбами, що закріплюються окисленням, можуть відбуватися порушення процесу висихання фарби.

- Для перевірки правильності вибору продукту, Soudal рекомендує проводити випробування адгезії.