





Різьбові заклепочники UPTOOL серії S / M

Інструкція з використання




www.uptool.com.ua




Крок 1

Накрутіть заклепку
на різьбовий шток




Крок 2

Вставте накручену
заклепку в підготов-
лений отвір




Крок 3

Надіньте на робочу
гайку ключ




Крок 4

Закручуйте гайку до появи значного опору на обертання




Крок 5

Послабте робочу гайку та зніміть з неї ключ




Крок 6

Викрутіть різьбовий шток із встановленої заклепки




Крок 7

Викрутіть різьбовий шток з заклепки



Крок 8

Поверніть гайку в початкове положення



Крок 9

Заклепочник готовий до повторного використання