Матричное дублирующее табло DPM-DZ-INT-5

Кроме данных взвешивания на дисплее многофункционального матричного дублирующего табло также возможно отображение рекламных объявлений, даты/времени, лунного календаря, и других информационных уведомлений (ввод рекламной информации требует участия пользователя).

К преимуществам данного дублирующего табло можно отнести:

- Сверхдолгий срок службы матричного дублирующего табло, который превышает в 2 раза срок службы знакового индикатора тлеющего заряда.
- Яркий дисплей.

Область применения:

- Весы, например, электронные автомобильные весы, платформенные, крановые весы, мостовые краны;
- Склады, заводы, холодильные цеха, теплицы и другие места, где требуется дублирование данных;

Технические характеристики:

- 1. Рабочее напряжение: переменный ток: 220V/50Hz
- 2. Диапазон рабочих температур: 20°С~60°С;
- 3. Режим передачи данных: токовая петля, RS232;
- 4. Скорость передачи данных: 600 ~ 19200 бод (опционально);

Функции:

- 1. Поддержка подавляющего кол-ва языков;
- 2. Поддержка текстовой рекламы;
- 3. Возможность отображения логотипов, графической рекламы, размеры изображения: 16×64, формат: bmp;
- 4. Установка китайского и английского языков на дублирующее табло посредством ПО;

- 5. Когда показания веса индикатора стабильны, возможен переход к автоматическому показу рекламы, времени и др.;
- 6. Посредством двух кнопок, расположенных справа от дисплея дублирующего табло, возможно осуществлять изменение даты, времени, скорости передачи данных, единицы измерения (отображения) информации и др. Вышеупомянутые действия также можно осуществить посредством ПО;

Способы монтажа дублирующего табло:

4 способа установки (монтажа):

- Монтаж дублирующего табло непосредственно на стену (настенный тип установки);
- Подвесной тип установки (непосредственно на потолок).
- Передний монтаж (монтаж с лицевой панели устройства)
- Задний монтаж (монтаж с задней панели устройства)

Способы подключения

В комплект поставки входят:

- коммуникационный кабель (1 шт.);
- модуль передачи данных (запись информации производится посредством ПК) (1 шт.);
- герметичная вилка: для подключения дублирующего табло;
- разъем типа DB15: для подключения индикатора к разъёму дублирующего табло;
- разъем последовательного порта DB9: подключение RS-232 к ПК, ввод рекламной информации
- разъем типа DB15: соедините разъем DB15 с коммуникационным кабелем дублирующего табло;

★Коммуникационный модуль предназначен для записи информации на ПК, не может быть использован для связи с индикатором;

★При вводе рекламной информации, скорость передачи данных с дублирующего табло и ПО должна быть одинаковая:

! Не допускается одновременное подключение разъёма типа DB9 к ПК и разъёма типа DB15 к индикатору;

! При настройке параметров или вводе информации через порт коммуникационной связи ПК необходимо отсоединить разъем DB15 от индикатора;

Таблица 1

Токовая петля 20mA			RS232		
2-пиновый	Разъем		2-пиновый	Разъем	
разъем	индикатора		разъем	индикато	
дублирующег			дублирующего	pa	
о табло			табло		
1	OUT+		1	TXD	
2	OUT-		2	GND	
Поставьте перемычку между 4,5,12 пинами на					
15-контактном разъёме индикатора D2002E(X) производства					
КЕЛИ.					

Настройка параметров

Для установки скорости передачи, времени и других параметров можно использовать боковые кнопки. Одна кнопка для выбора, а

другая кнопка для подтверждения.

ругия кнопки для подтверждения.			
Дисплей	Примечание		
[bt 9600]	Установите скорость передачи, 600~19200bps		
[d kg]	Установите еденицы измерения, на выбор kg, lb, No		
[Yr 2020]	Установите год		
[Mon 04]	Установите месяц		
[Day 04]	Установите день		
[Hour 11]	Установите часы		
[Min 14]	Установите минуты		
[Sec 24]	Установите секунды		
[bety 8]	Установите бит данных, на выбор 7 или 8		
[Ad ON]	Отображение рекламы на дисплее, ONилиOFF		
[Time ON]	Отображение даты и времени на дисплее, ОNилиOFF		
[Stb ON]	Время отображения стабилизации веса, на выбор		
	ON, 10s, 30s, 60s, 1m, 3m, 5m		
[NoSig 0]	Sig 0] Отображение во время отсутствия сигнала, на выбор		

0~3;
0: показывать приветствие
1: Отображать 【】 2: Отображать 【0kg】
2: Отображать [0kg]
3: Отображать изображение загруженное пользовате
лем

Использование программного обеспечения, дублирующего табло для записи данных:

Шаг № 1: Аппаратное обеспечение: используйте дублирующее табло, оснащённое сигнальным кабелем для подключения дублирующего табло к порту RS 232 ПК

Шаг №2: ПО: отсутствует необходимость в установке;

Шаг № 3: После отключения дублирующего табло от ПК возможно подключение дублирующего табло к индикатору.

Информационные уведомления:

Load ... Информация загружается;

Pass Загрузка информации завершена успешно;

Fail Не удалось загрузить информацию или установить время;

Err 01 Не числовая информация о значении веса.

Во время записи данных посредством ПК, на дисплее индикатора высвечиваются информационные уведомления, не отключайте кабель во время загрузки данных;

Особые указания

• Не производите вскрытие корпуса устройства во избежание травм или несчастных случаев, внутри дублирующего табло высокое напряжение.