




ПРЕС ГІДРАВЛІЧНИЙ ПГГШ-125D для згинання електротехнічних шин

Керівництво з експлуатації. Паспорт



ПРОФЕСІОНАЛЬНА СЕРІЯ

УВАГА!

Прочитайте цей паспорт перед експлуатацією пристрою та збережіть його для подальшого використання. Будь ласка, зверніть увагу на застережливі написи. Це допоможе Вам подовжити термін служби інструменту, уникнути його пошкодження і травм при роботі.



ПРЕС ГІДРАВЛІЧНИЙ ПГГШ-125D ДЛЯ ЗГИНАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ШИН

1. Призначення:

1.1 Прес гідравлічний ПГГШ-125D призначений для згинання електротехнічних шин, як за площиною, так і на ребро.

2. Комплектація:


Комплектуючі	ПГГШ-125D
Прес	1 шт.
Оправка	1 шт.
Валики упорні	2 шт.
Профілі для згинання на ребро	7 шт.
Шпильки для згинання на площину	2 шт.
Пуансон (згинання на площину)	1 шт.
Вороток	1 шт.
Ключ шестигранний S5	1 шт.
Ремкомплект	1 шт.
Упаковка (дерев'яний ящик)	1 шт.
Паспорт	1 шт.

3. Технічні характеристики:

Найменування	ПГГШ-125D
Профіль згинання	N-подібний, L-подібний
Максимальна товщина шини: алюмінієва, мм	12
мідна, мм	12
сталева, мм	8
Максимальна ширина шини, мм	125
Максимальне зусилля, тонн	25
Мінімальний кут згинання на ребро	60 ° (залежно від ширини шини)
Мінімальний кут згинання на площину	90 °
Номенклатура профілів згинання на ребро	4x40-80/5x40-80/6x40-80/8x80/10x100/10x125
Робоча рідина	мастило всесезонне гідравлічне ВМГЗ
Мінімальний індекс в'язкості	105
Діапазон робочих температур	-10... +40 °C
Вага комплекту, кг	75
Габаритні розміри інструменту, мм	660x630x270
Габаритні розміри упаковки, мм	690x750x240
Прес сумісний з будь-якими гідравлічними помпами виробництва TNSy з об'ємом робочої рідини не менше 2,0 л	



4. Будова та принцип роботи:



4.1 Інструмент складається з нижньої опорної плити, на якій розміщено корпус гідроциліндрів. Нижня опорна плита має колеса для переміщення інструменту.

Зверху, на корпусі гідроциліндра розміщено верхню відкидну плиту. Між плитами встановлюються два упори для згинання на ребро або дві шпильки в центрі для згинання на площину.

На штоку гідроциліндра розміщена з'ємна оправка, для згинання «на ребро». Оправлення також складається з двох пластин, між якими розміщується шина при згинанні. Радіус згинання шин регулюється змінними профілями з комплекту інструмента, які розміщаються так між пластиналами.

При згинанні шин «на площину» оправлення замінюється пуансоном (конусна призма), який кріпиться на шток гідроциліндра. Гідравлічний прес з'єднується з помпою рукавом високого тиску (РВТ). Швидкороз'ємне з'єднання (ШРЗ) дозволяє швидко та без втрати мастила з'єднати і від'єднати рукав. Робоча рідина по РВТ через ШРЗ надходить у гідроциліндр і приводить до руху робочий поршень. Поршень під тиском рухається, при цьому зворотна пружина стискається. Набори знімних елементів забезпечують необхідні умови для згинання електротехнічних шин.



5. Підготовка до роботи:

5.1




Під час підготовки інструмента до експлуатації переконайтесь, що гіdraulічне масло, що використовується, відповідає температурі навколошнього середовища в місці проведення роботи. Перевірте наявність та рівень мастила в резервуарі інструменту.


По можливості встановіть прес на рівній плоскій поверхні. Зафіксуйте колісні гальма для забезпечення нерухомості інструмента. Такий стан забезпечить стійкість преса під час проведення роботи.

6. Порядок роботи при згинанні шин на ребро:


Під час підготовки інструмента до експлуатації переконайтесь, що гіdraulічне масло, яке використовується, відповідає температурі навколошнього середовища в місці проведення роботи. Перевірте наявність та рівень мастила в резервуарі інструменту.




Приєднайте рукав помпи до швидкороз'ємного з'єднання. Щільно затягніть гільзу (від руки).



Відкрийте верхню плиту. Зніміть оправку для установки пуансона, послабивши гвинти.




Встановіть в оправку профіль потрібного типорозміру для згинання на ребро, в залежності від товщини шини. Поверх встановіть прижимну пластину.



Зафіксуйте оправлення з профілем у інструмент установчими болтами.




5




Встановіть оброблювану шину в оправку.
Орієнтуючись па шкалі для згинання на ребра,
встановіть упорні валики в отвори, що
відповідають ширині шини [Розмір В].
Відрегулюйте різьбовою втулкою висоту паза
на упорних валиках, щоб шина вільно
базувалася на шліцам.

6




Слідкуйте, щоб кінці упорних валиків потрапили
у відповідні отвори. Закрійте верхню плиту.

7




Поверніть упорні валики так, щоб мітки на них
були в положенні «011 на кутовий шкалі для
згинання на ребро.


8




Працюючи пампою, зігніть шину під потрібним
кутом. Контролюйте кут на шкалі для згинання
на ребра. По закінченню, скиньте тиск.
Відкрийте верхню плиту. Вийміть готову шину.

**7. Порядок роботи при згинанні шин на площину:****1**


Підключіть рукав помпи до швидкороз'ємного з'єднання. Щільно затягніть гільзу (від руки).

2


Відкрийте верхню плиту. Зніміть оправку для згинання на ребро, послабивши гвинти, і упорні валики.

3


Встановіть пuhanсон для згинання на площину (конусна призма) на шток. Зафіксуйте його гвинтами.

4

Встановіть шпильки для згинання на площину центральних отворів у плиті.





Помістіть шину в робочу зону. Закройте верхню плиту.



Працюючи помпою, зігніть шину під потрібним кутом. Контролюйте кут за шкалою для гнуття на площину. Після закінчення скиньте тиск. Відкрийте верхню плиту і витягніть готову вину.

8. Завершення роботи:



- 1 Після завершення роботи переконайтесь, що тиск у системі скинуто. Відкрутіть гайку швидкороз'ємного з'єднання.
- 2 Від'єднайте рукав помпи від виконуючого інструменту та встановіть заглушку на ШРЗ.

9. Заходи безпеки:



Ознайомтесь із інструкцією!

Перед початком роботи уважно вивчіть паспорт на інструмент!



Обережно! можливо травмування!

Бережіть руки! Не кладіть пальці в робочу зону інструмента!



Максимальна товщина мідної/алюмінієвої шини!
Не перевищуйте технічних можливостей інструменту!

- Не використовуйте інструмент при виявлення пошкоджень рукава високого тиску
- Під час роботи рукав має бути без перегинів та максимально випрямлений
- Перед тим як від'єднувати рукав переконайтесь, що тиск у системі скинутий
- Закривайте ШРЗ від'єднаного рукава високого тиску заглушкою, коли він від'єднаний щоб уникнути забруднення клапана
- Не проводьте роботи при температурі вище або нижче робочого діапазону
- У разі виявлення некоректної роботи преса, а також у разі виявлення несправностей, припиніть його використання.

УВАГА!

Попередження про заходи безпеки, наведені в цьому посібнику, не можуть передбачити усі можливі ситуації. Кваліфікований робочий персонал має розуміти, що здоровий глузд і обережність мають бути присутніми під час роботи з устаткуванням.



10. Обслуговування інструменту:

ОЧИСТКА ІНСТРУМЕНТУ

Після завершення робіт, інструмент повинен бути протертий чистою ганчіркою для видалення різного бруду з інструменту, перш за все в місцях рухомих частин.

11. Можливі несправності та способи їх усунення:

- ВІДСУТНІЙ НЕОБХІДНИЙ ТИСК

«Причина» - недостатньо гіdraulічного мастила в помпі

«Рішення» - долити рекомендоване мастило, до необхідного обсягу згідно інструкції доданої до помпи

«Причина» - забруднення гіdraulічної системи помпи

«Рішення» - замініть гіdraulічне мастило згідно з інструкцією доданої до помпи

-ШТОК НЕ ПОВЕРТАЄТЬСЯ У ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ

«Причина» - ШРЗ рцкава високого тиску недостатньо добре приєднано до пресу

«Рішення» - скиньте тиск на помпі і заново перепідключіть ШРЗ

«Причина» - зламана зворотна пружина преса в результаті природного зношування

«Рішення» - замініть зворотну пружину

-ТІЧ МАСЛА "Причина" - зношування ущільнень

«Рішення» - замініть ущільнення самостійно

12. Правила та терміни гарантійного зберігання, транспортування:

12.1 Гарантійний строк зберігання 5 років.

12.2 Зберігайте інструмент у упаковці в сухому приміщенні.

12.3 Якщо інструмент тривалий час перебував на холоді за температури нижче -15°C, то перш ніж розпочати роботу, витримайте інструмент 2-3 години при температурі не нижче +10°C. При цьому видаляйте конденсат з поверхні інструменту ганчіркою, для запобігання попадання вологи в гідросистему інструменту.

12.4 Під час тривалого зберігання обробляйте інструмент протикорозійним складом.

12.5 Інформацію про терміни гарантійного зберігання Ви можете дізнатись на сайті www.tnsy.com.ua.

12.6 Транспортування інструменту необхідно проводити в індивідуальній жорсткій упаковці, що забезпечує його цілісність.

12.7 Під час транспортування не піддавайте ударом, оберігайте від дії вологи та попадання атмосферних опадів.

13. Гарантійні зобов'язання та правила гарантійного обслуговування:

13.1.1 Гарантійний строк експлуатації преса 12 місяців з дати продажу при умові дотримання споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання. Срок служби становить 10 років.

13.1.2 У період дії гарантійних зобов'язань та у разі виникнення претензій звертатися до продавця або до організації.

Шановні покупці! Ми безперервно працюємо над підвищенням якості обслуговування своїх клієнтів. Якщо у Вас виникли проблеми з інструментом, ми завжди розглянемо Ваші претензії та зробимо все можливе для їх задоволення.

13.2 Не гарантійні випадки:

- Упаковку, витратні матеріали та аксесуари;

- (фільтри, сітки, мішки, картриджі, ножі, насадки тощо);

- Робочі голови, штоки та рукоятки у гіdraulічних пресах, не обладнаних клапаном автоматичного скидання тиску (ACT);

- Гумові та фторопластові ущільнювачі гіdraulічного обладнання;

- Підшипники ковзання, кочення;

- При пред'явленні претензій на зовнішній вигляд, механічні пошкодження, відсутність кріплення або некомплектність інструменту, що виникла після передачі товару Покупцю;

- За наявності пошкоджень, викликаних використанням інструменту не за призначенням, пов'язаних з порушенням правил експлуатації, порядку регламентних робіт, а також умов зберігання та транспортування;



- За наявності слідів деформації або руйнування деталей та вузлів інструменту, спричинених перевищеннем допустимих технічних можливостей інструменту(наприклад перевищення максимально допустимих діаметрів кабелів, тросів при різанні, різанні кабелів зі сталевим сердечником ножицями не призначеними для цього і т.д.);
- При внесенні змін до конструкції інструменту;
- При самостійному регулюванні інструменту, що привела до виходу інструменту з ладу;
- У разі поломки або зниження працездатності інструменту внаслідок впливу зовнішніх несприятливих факторів (впливу вологи, агресивних середовищ, високих температур тощо);
- При виробленні та зносі окремих вузлів інструменту, що виникли через надмірне інтенсивне використання інструменту;
- За наявності пошкоджень, або передчасного виходу з ладу деталей та вузлів, спричинених потраплянням бруду, абразивних частинок та сторонніх предметів у рухомі механічні та гіdraulічні вузли інструменту;
- При порушенні працездатності інструменту, що виникла по причині незалежній від виробника (форс-мажорні обставини, стихійні лиха, техногенні катастрофи і т.п.)

Імпортер: Власник зареєстрованої торгової марки «Techno Systems» №271474 Адреса: Україна, 61157, м. Харків, вул. Москалівська, буд. 167 Претензії приймає: ТОВ «Інтерхіл» Україна 61157, м. Харків, вул. Москалівська, буд. 167-Е5, email: info@tnsy.com.ua тел: +38(057)784-07-48
Утилізувати шляхом передачі організаціям з переробки вторинної сировини, є закінченим виробом і не підлягає ремонту.