



# ПОШИРЕНІ ПРОФІЛІ


## Van Mark Посібник зі згинання

Як користуватися цим посібником:


- 1- Синя лінія позначає оброблену сторону матеріалу.
- 2- За винятком підгинів, трикутник вказує на лицьову сторону матеріалу, яка повинна дивитися ВГОРУ на верстаті під час згинання.

Послідовність дій:


- 1- Вирівняйте матеріал із зовнішнім краєм петлі, зафіксуйте на місці.
- 2- Зігніть матеріал настільки, наскільки дозволить верстат.
- 3- Звільніть матеріал від гальма та знову заблокуйте верстат (порожній)
- 4- Покладіть матеріал рівно на F-планку загнутим краєм між вініловою стрічкою та стрічкою з нержавіючої сталі.
- 5- Підніміть згинальний шарнір, щоб підігнути край.




Зовнішній Кут




Відлив




Фаска



Внутрішній кут



Виносний Карниз



Підвіконня