

Засіб для зняття вапняного нальоту RM 101 ASF

Засіб для швидкого для швидкого видалення вапняного нальоту на основі соляної кислоти. Швидко видаляє найстійкіший наліт та забезпечує довготривалий захист від корозії. Ідеально підходить для очищення нагрівальної котушки апаратів високого тиску

pH 0

У вигляді концентрату



Властивості

- Засіб для сервісу - зняття кальцієвих відкладень з нагрівальної спіралі
- Відмінно видаляє застарілі відкладення кальцію
- Швидкодіючий засіб
- Швидко розділяється на масло і воду в масловіддільнику (забезпечує можливість сепарації = asf)
- Не містить NTA

Область застосування

Сільське господарство	Транспорт і транспортне обладнання
Автосалони та автосервіс	Для очищення автомобілів / двигунів
Будівництво	Транспорт і транспортне обладнання
Металообробна промисловість	Знежирення і фосфатування
Промисловість	Знежирення поверхонь
Муніципальні служби	Для очищення автомобілів / двигунів
Автомобільні перевізники, автобусні оператори	Для очищення автомобілів / двигунів
Захист обладнання	Видалення вапняних відкладень і догляд за компонентами, що проводять гарячу воду.

Застосування

- В апаратах високого тиску

Технічні дані

	Пакувальна одиниця	Артикул
5 л	1 шт.	6.295-398.0

Використання

- В апаратах високого тиску
- Змішайте продукт з прісною водою відповідно до дозування.
 - Встановіть температуру на апараті
 - Робоча температура 1-40°C.
 - Здійсніть забір розчину через патрубок і проженіть його через апарат у режимі циркуляції (для цього від'єднайте пістолет).
 - Час реакції 10-15 хвилин, в залежності від ступеня забруднення.
 - Після цього промийте апарат водою і нейтралізуйте залишки кислоти за допомогою лужного засобу для чищення.

Вказівки до застосування

- Використовуйте тільки в режимі циркуляції.
- Забезпечити хорошу вентиляцію
- Дотримуйтесь запобіжних заходів під час роботи з їдкими речовинами

Попередження і рекомендації з безпеки відповідно до директив ЄС

- R305 + R351 + R338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- R310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
- R303 + R361 + R353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.

Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)

Дозування

Об`єм	Методи очищення	Дозування	Види забруднення	Витрата
1000 мл	Зняття кальцієвих відкладень з нагрівальної спіралі	10 %	Стійкі	1 нагр. змійовик