



Очищувач сонячних батарей RM 99

Для чищення сонячних батарей. Засіб RM 99 не потрібно змивати. Розчиняє кальцій. Відмінний ефект очищення при всіх типах жорсткості води. Сертифікат від DLG (German Agriculture society). Видаляє навіть стійкі забруднення (пташиний послід, пилок, сажу й пил, жирні плями). Попереднє розбавлення: 1: 3 Продуктивність 5 - 10 ml: m2 або 10l: до 1850 m2pH: 9

pH 9

У вигляді концентрату



Властивості

- Переможець Pulire Innovation Award 2013
- Для видалення стійких і жирних забруднень
- Видалення вапняного нальоту при будь-якому рівні жорсткості води, навіть без використання системи з пом'якшення води
- Не залишає розводів, смуг, швидко висихає
- Знижує наступні забруднення
- Не ушкоджує сонячні та фотоелектричні батареї, а також скляні та пластикові покриття, анодовані і звичайні алюмінієві профілі
- Делікатна обробка поверхні завдяки ковзаючим миючим щіткам
- Протестовано в DLG (Deutsche Landwirtschafts - Gesellschaft eV)
- Дуже ефективний
- Нешкідливий для міської каналізації
- Простота біорозкладання (відповідно до директиви OECD)

Застосування

- В апаратах високого тиску

Область застосування

Сільське господарство	Сонячні та фотоелектричні системи
Клінінг	Сонячні та фотоелектричні системи
Промисловість	Сонячні та фотоелектричні системи

Технічні дані

Артикул	
10 л	6.295-798.0
20 л	6.295-799.0

Використання

- В апаратах високого тиску**
- Змішайте первинну суміш.
 - Налийте розчин в пристрій для очищення.
 - Встановіть дозування і температуру на пристрої (температура поверхні макс. 40 ° C).
 - Застосовуйте очищуючий розчин з приладдям, відповідним до поверхні, що очищається, проведіть очищення поверхні зверху до низу.
 - Промивання чистою водою не потрібно.

Вказівки до застосування

- Не наносити на нагріті поверхні.
- Не змішувати з іншими чистящими засобами / хімічними речовинами.
- Не зберігати на морозі
- Рекомендована температура зберігання і транспортування: від 0 ° C до 30 ° C.

Попередження і рекомендації з безпеки відповідно до директив ЄС

- R305 + R351 + R338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.

Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)

Дозування

Об`єм	Методи очищення	Первинна суміш	Дозування	Види забруднення	Витрата
1000 мл	В апаратах високого тиску	1+3	0.5 – 1 %	середні	50 – 180 м²