

# KLEIBERIT 114.5

## Клей на основі розчинника

### Сфера застосування

Склєювання матеріалів, що перелічені нижче, між собою, а також із деревнimi матеріалами, металами і мінеральними матеріалами:

- Синтетичні матеріали:**

Добре підходить для склеювання PMMA, PA, PC, ABS, NBR, PS, кераміки; GFK- епоксидної смоли, GFK-поліефіром, HPL та, CPL- пластиків і т.п.

**Не підходить для склеювання пінополістеролу**

- Метали:**

Електролітична оцинкована сталь, алюміній, мідь, латунь, свинцева фольга тощо

- Мінеральні матеріали:**

Скло, кераміка тощо

- Шпон, шкіра, штучна шкіра та шкіра пресована**

### Властивості клейового з'єднання

#### Можливість подальшої переробки:

відразу ж після склеювання завдяки високій начальної міцності

#### Остаточна міцність:

досягається впродовж 3 діб

#### Старіння:

відсутність схильності до крихкості

#### Термостійкість:

≈ 80 °C без затверджувача, до 100 °C із затверджувачем

#### Гарна стійкість клейової плівки до:

аліфатичних углеводородів, спирту, води, розведених лужних і неокислених кіслот

### Властивості клею

**Основа:** поліхлоропрен

**Розчинник:** суміш

**Густина:** ≈ 0,87 г/см<sup>3</sup>

**В'язкість, Брукфільд Sp. 3/20 об/хв.:**

2.800 ± 300 мПа·с

**Колір:** бежевий

**Консистенція:** можливе нанесення пензлем

**Розріджувач:** KLEIBERIT 820.0

**Затверджувач:** для приклеювання металів:

**KLEIBERIT 801.0**

для приклеювання ПВХ, шпону:

**KLEIBERIT 802.0**

**Життєздатність із затверджувачем:**

4 - 6 годин

**Час випаровування:** без затверджувача: 10-15 хвилин

**Маркування:** підлягає маркуванню згідно до вимог ЕС  
(див. наш паспорт безпеки)

### Способи нанесення

- Пензлем, зубчатим шпателем або ракелем
- Специальними валовими машинами для нанесення клею

### Нанесення

Склєюванні матеріали повинні бути сухими, очищеними від пилу та знежиреними. Металеві поверхні треба ретельно очистити та знежирити, а також при необхідності вішдшліфувати наждачною бумагою. Всі матеріали повинні бути акліматизовані перед нанесенням клею. Ідеальна температура нанесення +18 – 20 °C. Не наносити клей при температурі нижче +15 °C. Оптимальна вологість деревини 8 – 12 %.

Перед нанесенням клей необхідно перемішати до однорідної маси. Розводити клей можна тільки KLEIBERIT 820.0. При додаванні 3% затверджувача KLEIBERIT 801.0 або 802.0 підвищується термостійкість, міцність схоплення з металами, стійкість до впливу хімічних речовин та вологості.

## KLEIBERIT 114.5

Клей наносити рівномірно на поверхні, що склеюються. Нанесений клей повинен випаровуватись протягом 10-15 хвилин. Час випаровування залежить від кількості нанесеного клея, температури і циркуляції повітря.

Клейова плівка не повинна стягуватися перед склеюванням але і має бути липкою (метод перевірки пальцями).

**Витрата:** 125-150 г/м<sup>2</sup> на кожну сторону поверхонь, що склеюються.

Нанесена кількість є достатньою, якщо після випаровування буде видно рівномірну клейову плівку.

Точно розташуйте деталі, які треба з'єднати. Подальші виправлення неможливі.

Протягом з'єднання контактний тиск має бути максимальним; для еластичних матеріалів мінімум 0,3 Н/мм<sup>2</sup>, для більш твердих – мінімум 0,5 Н/мм<sup>2</sup>. Для пресування достатньо декількох секунд.

Подальша переробка можлива відразу ж після склеювання.

Остаточна міцність при використанні клею із затверджувачем жосягається протягом ≈ 3 діб.

### Очищення

Робочі інструменти можна очищати за допомогою KLEIBERIT 820.0.

### Упаковка

#### KLEIBERIT 114.5:

Коробка 10 банок	по 0,7 кг нетто
Металева каністра	4,5 кг нетто
Металеве відро	25 кг нетто

### Очиник

#### KLEIBERIT 820.0:

Коробка з 12 пляшками	по 0,8 кг нетто
Металева каністра	4,5 кг нетто

### Затверджувач

#### KLEIBERIT 801.0:

Пляшка	0,250 кг нетто
Пляшка	0,940 кг нетто

#### KLEIBERIT 802.0:

Пляшка	0,250 кг нетто
Пляшка	1 кг нетто

Упаковки інших розмірів за запитом.

### Зберігання

Клей треба зберігати при температурі не нижче -5 °C і не вище +30 °C.

Зберігання при температурі нижче -5 °C веде до згущення клею. Перед нанесенням його треба повільно довести до температури нанесення +18 °C – +20 °C, не прямим нагріванням.

KLEIBERIT 114.5 можна зберігати при температурі від +15 до +25 °C ≈ 12 місяців у щільно закритій упаковці.

Перемішати перед використанням.

Станом на 13.08.2020; tk; замінює попередні редакції

Знищення відходів

Код відходів 080409

Наша упаковка виготовлена за матеріалів, що переробляються. Добре випорожнена тара може використовуватись повторно.

Технічна консультація

Наш відділ консультацій з технічного застосування завжди до Ваших послуг. Наші дані засновані на нашему досвіді і не є гарантією у світі судового законодавства Федерального суду Німеччини. Перевірте самі, чи підходить Вам наш продукт. З викладеного вище не може бути встановлена відповідальність, що перевищує вартість нашого продукту, а також безкоштовних порад і консультацій, що надаються нами.