

## Скоби круглі з цвяхом серії CHR



### Інструкція з експлуатації

#### 1. Призначення

Скоби круглі з цвяхом серії CHR (далі – скоби) призначені для зручного кріплення проводів та кабелів круглого перерізу до твердих поверхонь з дерева, пресованого картону тощо.

#### 2. Колір:

- білий
- чорний

#### 3. Матеріали виготовлення:


- скоба - нейлон 66
- цвях - сталевий оцинкований

#### 4. Габаритні розміри

| Модель    | L  | H   | Ø D | Ø d | Lц |
|-----------|----|-----|-----|-----|----|
|           | мм |     |     |     |    |
| CHR 4 мм  | 10 | 6   | 4   | 1,5 | 15 |
| CHR 5 мм  |    | 7   | 5   | 1,8 |    |
| CHR 6 мм  | 12 | 9,7 | 6   |     | 2  |
| CHR 7 мм  |    | 10  | 7   |     |    |
| CHR 8 мм  | 13 | 11  | 8   | 2   | 20 |
| CHR 9 мм  | 15 |     | 9   |     |    |
| CHR 10 мм | 17 | 13  | 10  |     | 25 |
| CHR 12 мм | 19 | 15  | 12  |     |    |
| CHR 14 мм | 20 | 17  | 14  |     |    |

|           |    |    |    |     |      |
|-----------|----|----|----|-----|------|
| CHR 16 мм | 22 | 18 | 16 | 2,5 | 30   |
| CHR 18 мм | 24 | 21 | 18 |     | 37   |
| CHR 20 мм | 26 | 22 | 20 | 3   | 39   |
| CHR 22 мм | 30 | 25 | 22 |     | 40   |
| CHR 25 мм | 35 | 28 | 25 |     |      |
| CHR 30 мм | 48 | 36 | 30 |     | 52×2 |

\* допустиме відхилення габаритних розмірів  $\pm 1,5$  мм



#### 5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 30...+ 85 °С
- Середнє значення відносної вологості повітря 90 % при 25 °С

#### 6. Транспортування та зберігання

Транспортування скоб допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що оберігає вироби від механічних ушкоджень та забруднення.

Зберігати скоби слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого середовища від - 20 °С до + 60 °С та відносній вологості до 90 %

**Корпорація АСКО-УКРЕМ**  
Київська обл., Фастівський район,  
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В  
(044) 500-0033  
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу \_\_\_\_\_

Підпис продавця \_\_\_\_\_