



Верстат кутовисічний Модель: HN-3



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зусилля	3 тони
Товщина матеріалу	1,5 мм
Робоча частина	125 мм x 125 мм x 90°
Хід	25 мм
Розміри стола	457x305 мм
Маса нетто	29 кг

Леза кутововисочного верстата виготовлені із загартованої та легованої інструментальної сталі шляхом точного шліфування. Верхнє лезо кріпиться до литої основи, встановленої на пуансоні. Лезо двостороннє. Кожне з двох нижніх лез має чотири ріжучі кромки для роботи в умовах перевантаження і може бути легко відрегульовано для отримання рівного зрізу при роботі з тонким матеріалом. Леза можуть бути заточені на плоскошліфувальному верстаті.


На робочий стіл, що забезпечує достатній простір для розміщення великого листа металу з метою полегшення його переміщення та позиціонування, встановлюються калібри, що регулюються. Користувач може зробити точний паз у кутку або в будь-якій іншій точці вздовж кромки матеріалу.

Загартований трикутний пуансон, виконаний шляхом точного шліфування, керує положенням ріжучої головки та забезпечує точне вирівнювання протягом усього періоду роботи.


Легована основа та корпус забезпечують високий рівень жорсткості та надійності.

ВИНЯТТЯ ЛЗ


Зняти робочий стіл і покласти кутовий верстат на бік. Потім зняти кріплення нижнього леза, і два болти, що утримують дві опори. І, нарешті, витягти три болти, що утримують верхнє лезо (див. Малюнок 1 та Малюнок 2).



Малюнок 1



Малюнок 3



Малюнок 2

ВИРІВНЮВАННЯ НИЖНЬОГО ЛЕЗА

Вирівнювання нижнього леза виконується шляхом зняття робочого столу та регулювання 3 гвинтів нижнього леза. Після цього потрібно зробити кілька пазів на аркуші паперу, щоб

переконатися в отриманні рівних зрізів у всіх точках. При отриманні незадовільного результату необхідно відрегулювати нижнє лезо до досягнення точного вирівнювання (див. мал. 3).

Номер пункту	Опис	Кількість	Номер пункту	Опис	Кількість
1	Штифт	1	20	Верхнє праве лезо	1
2	Ролик	1	21	Пуансон	1
3	Гайка	1	22	Кожух пуансона	1
4	Болт	1	23	Гвинт	4
5	Рукоятка важеля	1	24	Гвинт	2
6	Основа рукоятки	1	25	Гвинт	4
7	Штифт кріплення рукоятки до корпусу	1	26	Гвинт	4
8	Приводне колесо	1	27	Калібр	2
9	Кільце ущільнювача	1	28	Шкала	2
10	Ручки для підйому	2	29	Опорна пластина шкали	2
11	Опорна пластина рукоятки	2	30	Обмежувач	2
12	Болт	8	31	Гвинт	2
13	Корпус	1	32	Стіл	1
14	Болт	4	33	Нижнє ліве лезо	1
15	Шайба	4	34	Гвинт	4
16	Штифт	2	35	Основа стола	1
17	Захисний кожух	2	36	Нижнє праве лезо	1
18	Гвинт	2	37	Верхнє леве лезвие	1
19	Гвинт	2			

КУТОВИСІЧНИЙ ВЕРСТАТ У РОЗІБРАНОМУ ВИГЛЯДІ

