



МЕХАНІЧНІ НОЖИЦІ

Модельний ряд HS



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Прочитайте цю інструкцію перед встановленням та експлуатацією.

1. Призначення

Даний інструмент призначений для різання листів та прутків із вуглецевої сталі. Він також може бути використаний для різання листів та прутків з кольорових металів або пластику.

2. Основні технічні характеристики

Модель	HS-5	HS-6	HS-8	HS-10	HS-12
 мм(дюйм)	6 (1/4")	6 (1/4)	6 (1/4)	6 (1/4)	6 (1/4)
 мм(дюйм)	70x6 (2 ³ / ₄ " x 1/4")	70x6 (2 ³ / ₄ " x 1/4")	70x6 (2 ³ / ₄ " x 1/4")	70x6 (2 ³ / ₄ " x 1/4")	70x6 (2 ³ / ₄ " x 1/4")
 мм(дюйм)	11(7/16")	11(7/16")	13(1/2")	13(1/2")	13(1/2")
 мм(дюйм)	125(5")	125(6")	200(8")	250(10")	300(12")
 кг	12	14	18	23	28

3. Встановлення та запобіжні заходи

3.1 Встановлення

3.1.1 Після розпакування перевірити комплектність обладнання та його стан.

3.1.2 Верстат встановлюється на міцній основі або на спеціальному стенді (не входить до комплекту).

3.1.3 Слід залишити достатній простір навколо верстату для зручності експлуатації.

3.1.4 Перед початком експлуатації видалити антикорозійне мастило гасом.

3.2 Попередження

3.2.1 Перед початком експлуатації уважно прочитайте цю інструкцію, щоб повністю засвоїти принцип дії та пристрій верстату.

3.2.2 Не різати матеріал із неналежними параметрами.

3.2.3 При різанні листів або прутків, перерахованих у таблиці вище, необхідно використовувати подовжену рукоятку, щоб збільшити зусилля.

3.2.4 Не торкатися ножа під час роботи.

Експлуатація та технічне обслуговування

Інструмент відрегульований на заводі перед постачанням. Порядок різання: підняти ручку (4), верхній ніж (19) підніметься, вставити заготовку, потім опустить ручку (4) для різання.

Перед різкою можна налаштувати притискну пластину (11) для затискання заготовки.

4. Рухомі частини інструменту підлягають щоденному змащуванню.

5. Перелік деталей

№ деталі	Найменування	Кількість	№ деталі	Найменування	кількість
1	Корпус	1	12	Вал	1
2	Круглий ніж	1	13	Шайба	1
3	Зубчасті важелі	1	14	Нижній ніж	1
4	Рукоятка	1	15	Болт	2
5	Шайба	2	16	Пружина	1
6	Блок	1	17	Гайка	2
7	Болт	2	18	Малий вал	1
8	З'єднувальна пластина	1	19	Верхній ніж	1
9	Гайка	2	20	Болт	3
10	Гвинт	1	21	Шайба	3
11	З'єднувальна пластина	1			

Складальне креслення

