



Новий Фасад™
термопанелі з клінкерною плиткою


ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ

гнучкої клінкерної плитки

Гнучка Клінкерна Плитка проста в застосуванні і не потребує спеціальних навичок при монтажі.

Все, що Вам знадобиться, це:

- Міксер
- Зубчастий шпатель 4–6 мм
- Валик для розгладжування модулів
- Пензель для затирання шва
- Наждачний папір
- Шпатель
- Щітка
- Валик для нанесення гідрофобізатора
- Будівельний кутник
- Канцелярський ніж
- Рівень
- Плитковий клей (1 МПа)
- Будівельний клей ПВА




- Перед укладанням гнучкої клінкерної плитки поверхню необхідно проґрунтувати або покрити бетоноконтактом, попередньо очистивши її від забруднень.



01

- Монтаж гнучкої клінкерної плитки необхідно виконувати згори донизу (щоб уникнути випадкового потрапляння клею на нижні ряди), у суху погоду за середньодобової температури повітря не нижче +10°C.
- Також перед початком монтажу поверхню рекомендується розмітити, щоб подрізи не потрапляли в найпомітніші місця.

02





- Завдяки товщині Гнучкої Клінкерної Плитки у 4 мм відсутня необхідність у додатковому нанесенні затирочного розчину.
- Шви формуються із надлишків клею, що видавлюється зі швів між цеглинами.

03



- Необхідно приготувати плитковий клей, додавши в нього ПВА у відсотковому співвідношенні 7-10%.
- Середня витрата клею на 1 м^2 становить 2,5-3 кг.

- Готовий розчин рівномірно нанести на поверхню зубчастим шпателем з розміром зубців 4–6 мм.
- Далі приміряємо і приклеюємо модуль, розгладивши його валиком по всій поверхні.





- Даємо розчину «провітриться» 10-15 хвилин, після чого «розтираємо» кельмою або пензлем шви.
- Спочатку бажано розтирати вертикальні, а потім вже горизонтальні лінії, щоб не порушити цілісність шва!

- Видаляємо захисну плівку з цеглини. Бажано робити це одразу після затирання швів, оскільки наступного дня це буде зробити набагато складніше.





- Щойно укладену Гнучку Клінкерну Плитку слід берегти від дощу до повного висихання.
- Для поліпшення експлуатаційних властивостей рекомендується обробити поверхню, оздоблену Гнучкою Клінкерною Плиткою, спеціальним гідрофобізатором.



- Кути формуються шляхом наклеювання двох цеглин однакового кольору один на одного, попередньо зрізавши одну з них до гострого краю.
- Шов, що залишився між двома цеглинами, закладається спеціальною реставраційною сумішшю.





Львівська область,
сmt. Брюховичі, вул. Смолиста 1а,
+38 097-460-19-34

