



wile 26

Аппарат для измерения влажности и температуры сена и силоса Wile-26

Wile-26 представляет собой аппарат для измерения влажности и температуры сена и силоса, предназначенный для профессионального использования. Влагомер Wile-26 является ценным инструментом для измерения влажности сухого сена, сената и силоса в сельскохозяйственных целях. Измерения температуры различных веществ возможны благодаря дополнительному температурному датчику W-651.

Технические характеристики Wile 26

Широкий диапазон измерений влажности
■ 10-73 %, для неизмельченного
сена-13-85%.

Точность
+/-2 % в нормальных условиях

Температурный диапазон, датчик Wile 651
0-60 °C

Удобный для чтения буквенно-цифровой дисплей

Коррекция с учетом плотности тюка при индикации показаний

Шкалы могут быть отрегулированы пользователем в соответствии со стандартами испытаний на старение

Чтобы начать измерения, необходимо нажать лишь одну кнопку

Автоматическое отключение

В комплект поставки Wile 26 входит:

Точность в намерении

Принцип работы влагомера Wile-26 основан на емкостном методе измерения, который был признан наиболее точным способом определения содержания влаги в сене и траве. Благодаря своему уникально широкому диапазону измерения, Wile 26 подходит для работы как с сухим сеном, так и с силосом.

Влажность - сена, особенно неизмельченного, может существенно варьироваться, поэтому для надежности измерений требуется провести замер влажности для нескольких проб и выбрать в качестве окончательного результата их среднюю величину. Wile-26 сохраняет результаты в памяти и автоматически рассчитывает среднее значение. На результаты измерений влияет и плотность сена или силоса. По этой причине в Wile-26 встроено устройство для намерения плотности тюков.

Благодаря дополнительному температурному датчику Wile 26 может использоваться для измерения температуры запасенного сена или силоса, а также многих других продуктов, используемых в сельском хозяйстве.

Измерительное устройство Wile 26 поставляется без измерительных головок, покупатель может выбрать соответствующую головку/головки в зависимости от своих целей..

- Футляр для переноски
- Аккумулятор 9 В
- Инструкция по эксплуатации

Выберите нужную измерительную головку

С влагомером Wile 26 используется четыре опциональные измерительные головки. Выберите юлодку, которая наиболее соответствует Вашим цепям.



Сено или силос, увязанные в тюки

Головки для тюков W-251 и W-252 используются ДЛИ измерения влажности сена или силоса, упакованного в тюки. Длина W-251 составляет 45 см. W-252-9Q см Для измерения влажности сухого сена, как правило, наиболее подходит головка W-251.

Для измерения влажности упакованного в тюки силоса используется W-251 или W252. в зависимости от размера тюка. Головка изготовлена из нержавеющей стали, измерения производятся верхней частью головки.

Измерение влажности не измельченного сена или силоса

Тарельчатая головка W-253 используется для измерения влажности неизмельченного сена или силоса, находящегося в бункере. Производится измерение параметров вещества, находящегося между тарелкой и верхней частью головки.

Намерение температуры сена

W-S51 представляет собой температурный датчик, прикрепленный к нижней части влагомера. Он может использоваться для измерения температуры сена или силоса. W-651 подходит также для измерения температуры других веществ, например, зерна и т.д. Измерения температуры и влажности могут проводиться одновременно. Датчик изготовлен из нержавеющей стали, имеет длину 95 см и оснащен удобной ручкой. Измерение температуры производится наконечником датчика.

