

5. Проверяйте подвижные части. Если есть необходимость – части слабо зафиксированы, сломаны, отвинчены – обратитесь в сервисный центр. Много несчастных случаев происходит из-за плохого технического обслуживания.

6. Используйте аксессуары только те, которые рекомендует производитель. Не используйте аксессуары от разных инструментов для взаимозамены.

СЕРВИС

1. Техническое обслуживание инструмента должно выполняться только квалифицированными специалистами.

2. При проведении технического обслуживания или замены частей, используйте только идентичные части. Следуйте всем указаниям, описанным в инструкции.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ:

1. Убедитесь, что инструмент находится в чистом и сухом месте на расстоянии не больше 1 метра от источника переменного тока 230В 50Гц.

2. Вставьте сетевой адаптер переменного тока в зарядный порт, который расположен в задней части инструмента.

3. Включите адаптер в розетку.

4. Заряжайте батарею на протяжении 3-5 часов.