

SDC1V

ARTEH DC СЕРВОПРИВОД

Инструкция о монтаже и настройке

СОДЕРЖАНИЕ

1. Особенности	2
2. Технические характеристики	2
3. Условия работы	2
4. Состав	2
5. Интерфейс	2
5.1. Описание интерфейсных сигналов	2
5.2. Расположение коннекторов	4
5.3. Подсоединение сервопривода	5
6. Первоначальный пуск и настройка сервопривода ..	6
6.1. Триммеры	6
6.2. Перемычки	9
7. Монтаж сервопровода	12
7.1. Условия монтажа	12
7.2. Габаритные размеры	12
8. Монтажная схема тиристорного блока	12

Рис. 2. Соотношения между сигналами ES, PRDY, VRDY и ENBL.

Описание интерфейсных сигналов - продолжение.

1	2	3	4	5	6	7
9	Синхронизирующие напряжения	50U 50V 50W 0V	X3-5, 13 X3-6, 14 X3-7, 15 X3-1, 9	18V-50V AC 18V-50V AC 18V-50V AC	50U должно быть в фазе с XL, 50V должно быть в фазе с XM, 50W должно быть в фазе с XN, как изображено на рис. 1. Потребление 0,5 mA	
10	Напряжения питания	18A 18B 18C 0V	X3-2, 10 X3-3, 11 X3-4, 12 X3-1, 9	18V AC 18V AC 18V AC 0V	Напряжения питания печатной платы. Потребление 230 mA.	
11	Термостат	TOH1 0V	X3-8 X3-1, 9	Контакт Входной сигнал	РАЗОМКНУТЫЙ	Если этот контакт разомкнут постоянно на протяжение 20 sec, активируется защита "ПЕРЕГРУЗКА" (OL).





Рис. 1. Соотношения между сигналами XL и 50U, XM и 50V, XN и 50W.




Примечание:

Лог. 1 принята для представление активный уровень каждого сигнала.


5.2. Расположение коннекторов - рис. 3.

Примечание:

Связи между X3-2 и X3-10 (18A), X3-3 и X3-11 (18B), X3-4 и X3-12 (18C), X3-5 и X3-13 (50U), X3-6 и X3-14 (50V), X3-7 и X3-15 (50W) сделаны на печатной плате.



5.3. Подсоединение сервопривода - рис. 4.



Примечания:

1. Соединение входа для задания скорости (VCMD, X2-8) с соответствующим выходом CNC следует сделать из экранированного проводника. Экран следует подсоединить к X2-15 (AGND).
2. Соединение входа для сигнала с тахогенератора (TSA, X2-6) с тахогенератором следует сделать из экранированного проводника. Экран следует подсоединить к X2-14 (AGND).
3. При отсутствии в двигателе встроенного тахогенератора, сигнал обратной связи по скорости должен генерироваться CNC.
4. Применять как можно короче проводников.
5. Сигнальных проводников располагать как можно дальше силовых.
6. В случае двух (или более) осей, сигналы ES1 (X5-6) всех серворегуляторов следует соединить вместе, как изображено на рис.5 и рис. 6.
7. В случае двух или более осей, сигналы ES2 (X5-7) всех серворегуляторов следует соединить вместе, как изображено на рис.5 и рис. 6.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не соединять или рассоединять любой коннектор при напряжении!

На рис. 5 дана рекомендательная схема соединений двигателя модели 15 или 25, сервотрансформатора типа А и сервоуправления SDC1 (V) при двухосевых машинах. Аналогично производится и соединение других типов двигателей постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, но в зависимости от их якорного напряжения и мощности следует выбрать подходящий трансформатор.

При капитальном ремонте сервотрансформаторы, (если в хорошем состоянии), как правило сохраняются. В этом случае необходимо обеспечить синхронизирующие напряжения 50U, 50V и 50W, которые должны быть в фазе с вторичными напряжениями трансформатора, как показано на рис. 1.


ARTEX LTD рекомендует в качестве сервотрансформаторов применять автотрансформаторы, которые имея ту же мощность что и гальваноизолирующие, меньше громоздки, легче и дешевле. На рис. 6 представлено соединение автотрансформатора, двигателей и сервоуправления при вышеуказанном варианте машины.

6. Первоначальный пуск и настройка сервоуправления SDC1(V).

Для оптимальной работы сервоприводов и удовлетворения требований точности и быстродействия очень важно произвести точную настройку серворегуляторов. Для этого предусмотрено наличие нескольких, легко доступных триммеров и перемычек, нет необходимости в снятии передней крышки серворегулятора. Их расположение показано на рис.7. Там же приведены и указания на их функции. На рис.8 представлено разположение всех органов настройки - триммеров, перемычек, контрольных точек.


6.1. Триммеры.

Триммер	Функция
P201 рис. 7	Плавное регулирование усиления обратной связи по скорости. Установив перемычки J203 до J207 в зависимости от константы тахогенератора (рис. 7, Табл. 6.2), посредством P201 производится плавная настройка коэффициента усиления его напряжения. Целью данной настройки является достижение движения по осям с различной скоростью без колебания и без выхода за конечной позицией. В процессе регулирования следует следить за величиной динамической погрешности. Посредством P201, она устанавливается равной около 60% скорости совершения движения. Если это неудается, то необходимо изменить положение некоторых из перемычек J203 до J207.
P202 рис. 7	Нулирование регулятора скорости. Проделав все настройки следует посредством P202 свести динамическую погрешность приблизительно к 0 при отсутствии движения по соответствующей оси.
P203 рис. 7	Пропорциональный коэффициент усиления регулятора по скорости. При вращении P203 против часовой стрелки плавно увеличивается пропорциональный коэффициент PID регулятора по скорости. Чем больше этот коэффициент, тем выше точность, отрабатывания заданных перемещений. Однако, его слишком высокие значения приводят к колебанию сервопривода.
P301	Симметрирование усилителя якорного напряжения. Данный триммер устанавливается производителем.
P302 рис. 7	Начальный угол отпирания тиристоров. При вращении P302 по часовой стрелке плавно увеличивается начальный угол отпирания тиристоров. Чем больше этот угол, тем выше точность отрабатывания заданных перемещений.
P501 рис. 7	Ограничение тока двигателя. При вращении данного триммера против часовой стрелки плавно увеличивается максимальный ток через двигатель. Если ток сильно ограничен, существует возможность при сравнительно большой нагрузке (инерционна масса, трение) недостаточно быстрого отрабатывания заданных премещений. В противоположной ситуации, когда разрешен максимальный ток, при заданных сравнительно малых значениях времен ускорения и замедления, получатся механические удары в начале и конце каждого премещения.



Примечание:

- На схеме показано монтаж двигателей Модели 15 или Модели 25, трансформатора типа А и сервоуправления SDC1 (V) для двухосевой машины.



Примечание:

- На схеме показано монтаж двигателей Модели 15 или Модели 25, автотрансформатора 5kVA и сервоуправления SDC1 (V) для двухосевой машины.

Рис. 6.

6.2. Перемычки.

Примычка	Функция
J201 рис. 7	Разрешение PID регулятора скорости. Когда J201 закрыта, регулятор скорости пропорционален и сервопривод не в состояние отрабатывать заданные ему перемещения. Данный режим используется только при первоначальном пуске, когда еще не установлено отрицательна ли обратная связь по скорости.
J202 рис. 7	Коэффициент усиления при небольших скоростях. При поднятии J202 достигается более высокий коэффициент усиления при небольших скоростях.
J203 до J207 рис. 7	Масштабирование обратной связи по скорости. Данными перемычками ступенчато изменяется коэффициент усиления напряжения тахогенератора. Замыкание любой из них приводит к увеличению этого коэффициента. Определение их состояния (поднята/закрыта) в зависимости от константы тахогенератора - это первое действие, которые следует совершить при настройке сервопривода. Для этой цели использовать таблицу на рис.7. Первоначальное положение перемычек не следует считать окончательным. Его можно изменить, если дальше при плавном масштабировании сигнала с тахогенератора посредством P201 (Триммеры) окажется, что невъзможно динамической погрешности быть равной около 60% скорости движения.
J208 рис. 8	Дифференциальная составляющая регулятора скорости. Когда J209 установлен, добавляется и дифференциальная составляющая в регуляторе скорости. Это повышает общий коэффициент усиления, но увеличивает чувствительность и уменьшает шумоустойчивость привода.
J209, J210 рис. 7, 8	Пропорциональный коэффициент регулятора скорости. Посредством J209 и J210 ступенчато изменяется пропорциональный коэффициент усиления регулятора скорости. Поднятие любой из них, или обеих, приводит к повышению коэффициента. Чем он выше, тем точнее обрабатываются перемещения. Однако, слишком высокие его значения могут привести к колебанию привода. При возникновении такой ситуации, необходимо увеличить интегральный коэффициент усиления, закрыв перемычку J211, либо J212, либо обеих.
J211, J212 рис. 7, 8	Интегральный коэффициент регулятора скорости. Посредством J211 и J212 ступенчато изменяется интегральный коэффициент усиления регулятора скорости. Закрытие любой из них, или обеих, приводит к увеличению коэффициента.
J301	Разрешение PID регулятора тока. Когда J301 закрыта регулятор тока пропорционален.
J302	Усиление обратной связи по току. Для двигателей до 26A эта перемычка должна быть поднятой (открытой).
J501, J503, J505	Синхронизация. Данными перемычками задается: для синхронизации использовать сигналы 50U, 50V, 50 W или сигналы 18A, 18B, 18C. Производителем выбрано: 50U, 50V, 50 W.
J502, J504, J506	Синхронизация. Данными перемычками задается: для синхронизации использовать сигналы выбранные J501, J503, J505 или силовые напряжения XL, XM, XN.
J601	Термический контроль силового трансформатора. Если на силовом трансформаторе установлен термостат с нормально замкнутым контактом, то J601 следует поднять (открыть). Подсоединение термостата следует реализовать как указано на рис.5 или рис.6.

SDC1


DC SERVO UNIT

RD	Индикатор ГОТОВНОСТЬ
EN	Индикатор РАЗРЕШЕНИЕ
CP	Индикатор ОТСУСТВИЕ ФАЗЫ
TG	Индикатор ОТСУСТВИЕ ТАХОГЕНЕРАТОРА
OS	Индикатор ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ
OC	Индикатор ПРЕВЫШЕНИЕ ТОКА
OL	Индикатор ПРЕВЫШЕНИЕ НАГРУЗКИ

Angle	НАЧАЛЬНЫЙ УГОЛ	P302
I Limit	ОГРАНИЧЕНИЕ ТОКА	P501
Gain	КОЕФ. УСИЛЕНИЯ	P203
Offset	НУЛИРОВАНИЕ	P202
Tacho	ТАХОГЕНЕРАТОР	P201

P Term	Пропорциональная составляющая скоростного PID регулятора	J209 J210	Для получения более высокого проп. коф. усиления регулятора скорости необходимо открыть J209 или J210, либо обеих перемычек.
I Term	Интегральная составляющая скоростного PID регулятора	J211 J212	Для получения более высокого интегрального коф. усиления регулятора скорости необходимо закрыть J211 или J212, либо обеих перемычек.
LS Gain	Усиление при низкой скорости	J202	При поднятой перемычке достигается более высокий пропорциональный коф. усиления при низких скоростях.
Enable Ctrl	Разрешение скоростного р-ра	J201	При замкнутой перемычке регулятор скорости только пропорционален.
Tacho Scale	Масштабирование сигнала с тахогенератора	J207 J206 J205 J204 J203	Этими перемычками масштабируется сигнал с тахогенератора в зависимости от его константы. Константа тахогенератора, V/1000rpm 6 20
		J203 J204 J205 J206 J207	C O C O C O C O O O

Рис.8. Расположение всех органов настройки.




7. Монтаж сервопривода.

7.1. Условия монтажа.

Сервоупривод монтируются в металлическом шкафу.

Вентиляционная система в шкафу должна обеспечивать вертикальное движение воздуха вокруг его.

7.2. Габаритные рамеры.





Type	A mm	A1 mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
SDC1 - 5.4 - SDC1 - 34.3	90	110	345	190	65	327	Φ 9


8. Монтажная схема тиристорного блока.


На схеме дано расположение тиристорных модулей, шунтового сопротивления, датчика тока и силового клемморяда.


Рис. 10. Монтажная схема тиристорного блока




















SDC - 1

ArtTech

SHEET 7 OF 9

1 July 2000

