


• Stahl blank



DIN 988, blank



Abmessung	VPE
3x6x0,5	100
3x6x1	100
4x8x0,3	100
4x8x0,50	100
4x8x1	100
5x10x0,3	100
5x10x0,5	100
5x10x1	100
6x12x0,1	50
6x12x0,2	50
6x12x0,3	100
6x12x0,5	f100
6x12x1	50
8x14x0,1	50
8x14x0,2	50
8x14x0,3	100
8x14x0,5	f100
8x14x1	f100
10x16x0,1	50
10x16x0,2	50
10x16x0,25	g100
10x16x0,3	100
10x16x0,5	f100
10x16x1	f100
12x18x0,1	50
12x18x0,2	50
12x18x0,3	H1000
12x18x0,5	50
12x18x1	50
14x20x0,1	50
14x20x0,2	50
14x20x0,3	H1000
14x20x0,5	50
14x20x1	50
15x21x0,3	100
15x21x0,5	100
16x22x0,1	50
16x22x0,2	50
16x22x0,3	H1000
16x22x0,5	50
16x22x1	50
16x26x0,25	g100
17x24x0,1	50
17x24x0,3	50
17x24x0,5	50
18x25x0,1	50
18x25x0,2	50
18x25x0,3	H500
18x25x0,5	50
18x25x1	50
19x26x0,3	50
19x26x0,5	50
20x28x0,1	50
20x28x0,2	50
20x28x0,3	H500
20x28x0,5	50
20x28x1	50
22x30x0,3	50
22x32x0,1	50
22x32x0,2	50
22x32x0,3	100
22x32x0,5	50
22x32x1	50
22x34x0,50	üg100

Abmessung	VPE
24x36x0,25	üg100
24x36x0,50	g100
25x35x0,1	50
25x35x0,2	50
25x35x0,25	g100
25x35x0,3	H1000
25x35x0,5	50
25x35x1	50
25x36x0,3	50
26x37x0,1	50
26x37x0,2	50
26x37x0,3	100
26x37x0,5	50
26x37x1	50
28x40x0,1	f500
28x40x0,2	50
28x40x0,25	g100
28x40x0,3	H500
28x40x0,5	50
28x40x1	50
30x40x1	50
30x42x0,1	50
30x42x0,2	50
30x42x0,25	g100
30x42x0,3	50
30x42x0,5	f500
30x42x1	50
32x44x0,25	g100
32x45x0,1	f500
32x45x0,2	50
32x45x0,3	H500
32x45x0,5	50
32x45x1	50
35x45x0,1	50
35x45x0,2	H500
35x45x0,3	H500
35x45x0,5	50
35x45x1	50
36x45x0,3	25
36x45x0,5	25
36x45x1	25
36x48x0,25	g100
37x47x0,1	50
37x47x0,2	50
37x47x0,3	100
37x47x0,5	50
37x47x1	50
38x50x0,25	g100
38x50x0,50	g100
40x50x0,1	50
40x50x0,2	50
40x50x0,3	100
40x50x0,5	50
40x50x1	50
40x52x0,25	g100
42x52x0,1	50
42x52x0,2	50
42x52x0,3	50
42x52x0,5	100
42x52x1	50
45x55x0,1	50
45x55x0,2	50
45x55x0,3	100
45x55x0,5	50

Abmessung	VPE
45x55x1	50
50x62x0,1	50
50x62x0,2	50
50x62x0,3	50
50x62x0,5	50
50x62x1	50
52x65x0,1	f100
52x65x0,2	f100
52x65x0,3	f100
52x65x0,5	50
52x65x1	50
55x68x0,1	f100
55x68x0,2	f100
55x68x0,3	f100
55x68x0,5	50
55x68x1	50
56x70x0,1	50
56x70x0,2	50
56x70x0,3	50
56x70x0,5	50
56x70x1	50
56x72x0,1	50
56x72x0,2	50
56x72x0,3	f100
56x72x0,5	50
56x72x1	50
60x75x0,1	50
60x75x0,2	50
60x75x0,3	50
60x75x0,5	50
60x75x1	50
63x80x0,3	10
63x80x0,5	10
70x90x0,3	10
70x90x0,5	10
80x100x0,3	1
85x105x0,3	1
90x110x0,3	1
90x110x0,5	10
100x120x0,3	1
100x120x0,5	1
110x140x0,3	1
110x140x0,5	1
130x160x0,3	1
130x160x0,5	1
140x170x0,3	1
140x170x0,5	1
150x180x0,5	1

(d1 x d2 x s mm)