

Инструкция авторизации CE102U ОПТО (mod208by)

1. Скачать с сайта программное обеспечение AdminTools для вашего счетчика.
2. Распаковать архив с программой в любом удобном месте. Для работы программы в системе должны быть установлены пакеты Microsoft NetFramework 3.5 а также 4.0, при необходимости скачайте и установите их с сайта Microsoft. Запустить файл «AdminTools.exe».
3. При первом запуске программы появится окно с запросом логина\пароля. В качестве логина указать «ADMINISTRATOR», пароль – пустой.
4. Слева в дереве «Устройства» выбрать необходимую для работы с данным счетчиком библиотеку.
5. Указать протокол обмена «SmartMetering (v52-)» (выбран по умолчанию). Канал связи – «Оптопорт SM» (выбран по умолчанию), в настройках канала связи указать COM порт на котором работает оптоголовка.
6. Нажать на счетчике пломбируемую кнопку «Группа». После – в окне программы авторизуемся с устройством. Пароль по умолчанию «ууу».

