

# КЛИНОВЫЙ РЕМЕНЬ ПРОФИЛЬ D

<http://www.silverprom.com.ua>




Клиновые ремни используются в различных приводах для передачи мощности в условиях малых, средних и высоких нагрузок, в приводах механизмов транспортирования.

Ремни эксплуатируются в самых различных условиях и могут передавать мощность от 0,01 до 300 кВт и более.

Клиновой ремень эксплуатируется при температуре от -35гр.С до +100гр.с.

Приводный ремень клиновой имеет максимальную скорость вращения - 30м/с.

Ремень приводной клиновой профиль D, размеры:



D-1800	D-3250	D-4750	D-8500
D-1900	D-3350	D-5000	D-9000

D-2000	D-3475	D-5300	D-9500
D-2120	D-3550	D-5600	D-10000
D-2240	D-3750	D-6000	D-10200
D-2360	D-3800	D-6235	D-10600
D-2500	D-4000	D-6300	D-11200
D-2600	D-4200	D-6500	D-11800
D-2650	D-4250	D-6700	D-12500
D-2800	D-4500	D-7100	D-14000
D-3000	D-4600	D-7500	
D-3150	D-4625	D-8000	

Клиновой ремень купить в Украине высокого качества от ООО фирма "Силвер"