

EasyScale



Руководство пользователя

Содержание

1. Установка программы	3
2. Запуск программы	3
3. Взвешивание груза и выписка накладной	4
3.1. Главное окно	4
3.2. Окно справочника пользователей	5
3.3. Окно справочника фирм	5
3.4. Окно справочника товаров	6
3.5. Окно добавления (удаления) данных в накладную	6
3.6. Печатные формы	7

1. Установка программы


На компакт -диске выбрать папку Easy scale. В выбранной папке запустить Setup.exe. Далее следовать подсказкам программы установки.

2. Запуск программы

Для запуска программы Easy Scale выбрать пункт меню:

„ПУСК”->„Программы” ->„EasyScale” или на рабочем столе запустить ярлык EasyScale.

Появится окно авторизации доступа, где необходимо выбрать учетную запись и пароль.



3. Взвешивание груза и выписка накладных

3.1. Главное окно

Перед включением программы необходимо выбрать COM-порт, скорость передачи данных, а так же весоизмерительный прибор. Для начала работы программы необходимо нажать кнопку ВКЛ, после чего в левом углу зеленым цветом загорится **ВКЛ** – что будет означать включено. На экране появится текущее значение веса.

The screenshot shows the main window of the 'Easy Scale' software. The interface includes a status bar at the top with 'ВКЛ' and 'ВЫКЛ' buttons, a date and time display, and a COM port selection area. A large green digital scale display shows the weight '200'. Below the display is a table of weighing data. On the right side, there are buttons for 'Пользователи', 'Товары', and 'Предприятия'. A 'Добавить' button is located at the bottom right, along with a 'Печать' button and a calendar. Several callout boxes provide detailed descriptions of these features.

Текущий вес
200

Вызов справочника пользователей
(добавление, изменение, удаление пользователей)

Вызов справочника фирм
(добавление названия, адреса, телефонов фирмы, а так же примечаний.)

Вызов справочника товаров
(добавление кода, названия товара, а так же примечаний.)

Удаление данных о взвешивании

Добавление данных о взвешивании в накладную.

Печать накладной, отчетов

Окно добавления данных

Дата	Время	Вес	Код тов.	Наим. тов.	№ наклад.	№ док.	Предприятие	Оператор	Примечание
12.09.2011	20:37:19				111	222		Иванов	
* 12.09.2011	23:30:38							Иванов	

Сегодня: Сентябрь 12, 2011


3.2. Окно справочника пользователей



Добавление, изменение и удаление пользователей доступно только администратору. Добавить пользователя можно нажав кнопку **Добавить**, изменить данные о пользователе можно нажав кнопку **Изменить**, удалить данные можно нажав кнопку **Удалить**. После нажатия кнопки **Добавить** появляется окно вида:




3.3. Окно справочника фирм



Добавление фирм производится путем нажатия кнопки **Добавить**, удаление – нажатием **Удалить** (кнопка удаления доступна только администратору).

Название фирм, адрес, телефон и др. информация вводятся в соответствующие ячейки.

3.4. Окно справочника товаров



Добавление товаров производится путем нажатия кнопки **Добавить**, удаление – **нажатием Удалить** (кнопка удаления доступна только администратору). Код товара, его наименование и др. информация вводятся в соответствующие ячейки.

3.5. Окно добавления данных в накладную

Данная программа требует непосредственного участия в работе оператора, поэтому после каждого взвешивания груза необходимо нажатие кнопки **Добавить**, после чего открывается окно вида:

Ном. накладной:	128466
Ном. документа:	1024
Оператор:	Иванов
Наим. товара:	Пшеница
Предприятие:	ООО "Мир Весов"
Примечание:	2 сорт

После задания номеров накладной и документа, выбора товара и предприятия при нажатии кнопки ОК данные о взвешивании заносятся в накладную.

Удаление данных из накладной  доступны только администратору.

3.6. Печатные формы

3.6.1. Печатная форма отчета

ОТЧЕТ

Дата	Время	Вес	Код.тов	Наименов.	№накл.	№док.	Предприят	Оператор	Примеч.
16.05.2011	09:32:51	649	001344	Рис	0032590	0032244	Мир Весов	Иванов Б.С.	Рис шлиф
09.07.2011	15:03:28	200	058833	Яблоки	0033542	2004359	АгроПром	Сидоров С.Ю.	белый нал
11.09.2011	12:00:01	150	476533	Сахар	3374733	0504040	СахарБум	Петров И.В.	песок

3.6.2. Печатная форма накладной

Накладная №0032244 от 16.05.2011.

Предприятие: Мир Весов

Документ № 0032244

Доверенность № 304

Код	Название товара	Вес , кг	Дата	Время
0032244	Рис	649	16.05.2011	09:32:51

Примечание: Рис шлифованный

Оператор: Иванов Б.С.

подпись _____

Отпустил _____

Принял _____

