

SPRAY-KON SOFA OPIS: SPRAY-KON SOFA швидковисихаючий, універсальний контактний клей в аерозольній упаковці з високою адгезією, призначений для оббивної галузі. Використовується для склеювання різних матеріалів, а особливо: тканин, оббивних матеріалів, різних типів пінки, фетру, вати поміж собою та до таких основ якп лити ДСП, МДФ, фанера та багатьох інших. Добре працює з папером, картоном, ізоляційними матеріалами (акустична пінка, мінеральна вовна). Застосовується для приклеювання етикеток на різні типи упаковок. Клей не застосовується для м'якого ПВХ та матеріалів з покриттям ПВХ. Аерозольне нанесення клею дозволяє скероване і точне нанесення в різноманітних умовах та без додаткового обладнання. Застосовується у промисловості.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колір: безбарвний

Сухий залишок: 28 - 32%

Розчинник: дихлорметан

УПАКОВКА: Аерозоль 500 мл SPRAY-KON SOFA:

- Швидковисихаючий
- Висока адгезія, тривалий шов
- Водостійкий
- Міцний шов, стійкий до температури та вологи
- Не містить препаратів, що пошкоджують озоновий шар

ПЕРЕВАГИ АЕРОЗОЛЮ:

- ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ
- ШВИДКЕ І ТОЧНЕ НАНЕСЕННЯ
- МІНІМАЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ
- НЕ ВИМАГАЄ ДОДАТКОВИХ ПРИСТРОЇВ (ВІДСУТНІ КОШТИ ОБСЛУГОВУВАННЯ)
- СКОРОЧЕНИЙ ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА ПРИБИРАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ
- ПОВНА МОБІЛЬНІСТЬ В ВАЖКИХ УМОВАХ РОБОТИ

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 1 рік

ЗБЕРІГАННЯ: Низька температура не пошкоджує продукт. Перед застосуванням клей повинен мати кімнатну температуру. Легкозаймистий.

НАНЕСЕННЯ.

Склеюванні поверхні повинні бути сухими і очищеними від бруду, жиру, масла та інших забруднень.

1. Перед застосуванням – струсити .
 2. Сопло дозволяє регулювання ширини потоку клею: з збільшенням сили натискання відбувається розширення потоку клею.
 3. Клей наноситься на обидві поверхні з відстані 10-30 см (чим вужчий потік, тим менша відстань).
 4. Потрібно час для вивітрювання розчинника (біля 40-60 секунд залежно від товщини шару клею, матеріалу та зовнішніх умов), аж до досягнення клейкості.
 5. Міцно притиснути.
 6. У випадку пористих матеріалів (тканини, відкриті пінки) можливо одностороннє покриття: нанестиклей на один з матеріалів, миттєво прикласти другий і зразу зняти його, після 10-15 секунд приклеїти знову, стискаючи елементи протягом 2-3 сек.
 7. Залишити склеєні елементи протягом кількох хвилин, щоб клей запрацював.
 8. Надмірну кількість клею можна усунути розчинником SPRAY-KON R505, екстрактивним або подібним. У випадку пористих поверхонь рекомендується нанесення другого шару клею. Для досягнення максимально міцного шва потрібно проклеєні субстрати після їх з'єднання акуратно і міцно стиснути на площі всієї поверхні
- Повної сили з'єднання клей досягає після 24 годин. Слід пам'ятати, що для якісного з'єднання клей та субстрати повинні мати температуру 16° С або більше.