



Схема подключения от внешнего источника питания



1. Ток измеряется в разрыв минуса. (протекание тока обозначено желтыми стрелками)
2. Два источника должны быть изолированы друг от друга.
3. Максимальное напряжение внешнего источника не должно превышать 30В.

Схема подключения от измеряемого источника питания



1. Ток измеряется в разрыв минуса. (протекание тока обозначено желтыми стрелками)
2. Черный тонкий провод подключать не нужно. Перед подключением питания его нужно изолировать, чтобы избежать короткого замыкания.
3. Максимальное напряжение измеряемого источника не должно превышать 30В.