

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РАСТОЧНЫЕ ДЛЯ КООРДИНАТНО-РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ

РАСТАЧИВАНИЕ СКВОЗНЫХ (рис. 1) И ГЛУХИХ (рис. 2) ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 12 ММ




Рис. 1





Рис. 2

- Применение:

- резцы, оснащенные Гексанитом-Р применяются для обработки инструментальных, подшипниковых, легированных сталей, чугунов серых и отбеленных, твердых сплавов для штампов и пресс-форм и др.



Растачивание отверстий

Рис.	Шифр	D, мм	R, мм	L, мм	ϕ , °
1	803900	12	6	70	45
	803901	12	6	70	60
	803902	12	6	70	45
	803903	12	6	70	60
	803904	12	8	80	45
	803905	12	8	80	60
	803906	12	10	100	45
	803907	12	10	100	60
2	604600	12	6	70	-
	604601	12	6	70	-
	604602	16	8	80	-
	604603	20	10	100	-
	604604	12	8	80	-
	604605	12	10	100	-