

Akryl

Акриловий герметик

Ceresit

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ВЛАСТИВОСТІ

- ▶ **однокомпонентний**
- ▶ **висока адгезія**
- ▶ **сумісний із лакофарбовими покриттями**
- ▶ **водостійкий**
- ▶ **пластично-еластичний**
- ▶ **не містить горючих розчинників**
- ▶ **тримається на вологих і вбирних поверхнях**

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ceresit Akryl призначений для:

- герметизації швів і стиків віконних і дверних блоків;
- заповнення тріщин у штукатурці та цегляній кладці всередині та зовні будівель.

Має високу адгезію до цегляних, бетонних і штукатурних основ, деревини та анодованого алюмінію. Не застосовується для швів, що піддаються постійному впливу води (у басейнах, резервуарах).

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути сухою та міцною, без видимих руйнувань. Перед застосуванням герметика основу необхідно очистити від пилу, наплівів, масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію матеріалу до основи. За необхідності слід видалити стару герметизуючу масу та залишки інших речовин. Для отримання оптимально якісних швів рекомендується наклеїти на краї швів гладку липку стрічку, котра після нанесення герметика та його розширки видаляється. Таким чином фіксуються рівні краї шва.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Балончик із Ceresit Akryl розрізати над різьбою, нагвинтити пластмасову форсунку та зробити на ній зріз відповідно до ширини шва. Після цього балончик встановити в пістолет-нагнітач (ручний або пневматичний пістолет) і з його допомогою виконати рівномірне, без пропусків, нанесення герметика в шов. Шов має бути заповнений повністю. Одразу ж після нанесення герметизуючої маси (не пізніше ніж через 6–8 хвилин) її слід розрівняти за допомогою відповідного інструмента. Для цього інструмент змочується водою. З метою уникнення розтріскування плівки, що утворюється, необхідно відразу ж після цього зняти липку стрічку. Свіжу, ще не засохлу герметизуючу масу видалити за допомогою води. Засохлі залишки можна видалити лише механічним способом.



ПРИМІТКИ

Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °C до +40 °C. Усі вищевикладені рекомендації ефективні при температурі +23 °C та відносній вологості повітря 50%. В інших умовах час твердіння може змінитися.

Під час роботи необхідно захищати очі та шкіру. У разі потрапляння герметика в очі слід негайно промити їх водою та звернутися за допомогою до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Окрім вищевикладеної інформації про способи застосування матеріалу, при роботі з ним слід керуватися чинними нормативними документами на виконання герметизуючих робіт. У разі сумніву у властивостях матеріалу чи сфері його застосування необхідно самостійно провести тестові випробування чи звернутися за консультацією до імпортера.

ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях при температурі від +2 °C до +20 °C – 18 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ

Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку утилізувати як побутові відходи.

Henkel

Якість для професіоналів

УПАКОВКА

Ceresit Akryl фасується в балончики по 280 мл.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	дисперсія акрилату
Час утворення поверхневої плівки:	близько 15 хвилин
Час повного затвердіння при товщині шару 5 мм:	близько 10 діб
Густина:	1,5 г/мл
Термостійкість:	від -20 °C до +80 °C
Температура основи при застосуванні герметика:	від +5 °C до +40 °C
Максимально допустима деформація швів:	до 10%
Об'ємна усадка:	не більше 18%
Твердість за Шором (A):	20–25
Максимальна ширина шва:	25 мм
Модуль пружності:	близько 0,05 МПа
Витрата:	
- 20 x 10 мм:	200 мл/м. п.
- 10 x 10 мм:	100 мл/м. п.
- 6 x 6 мм:	36 мл/м. п.
- 3 x 5 мм:	15 мл/м. п.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність герметика Ceresit Akryl вказаним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання та нанесення, наведених у даному технічному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування в інших цілях та умовах, не передбачених технічним описом. Із моменту появи даного технічного опису всі попередні стають недійсними.

Ceresit



БАУТЕХНІК