





Motordrehrichtung **Linkslauf** auf Antriebsseite (AS) gesehen
direction of rotation **CCW** viewed on driving side (AS)

max. zul. axiale Montagekraft
Zug- u. Druckkraft < 50N
maximum allowable axial assembly force
pull and push force < 50N


Anschraubmoment fuer Muttern < 1.5Nm
screw-in torque for nuts < 1.5Nm



F
pull / push

Anzugsmoment 1.4 ±0.15 Nm
tightening torque 1.4 ± 0.15 Nm


Bei der Handhabung des Motors darf keine Verschmutzung in die Steckeroeffnung gelangen
During the handling of the motor the opening of the housing cover have to keep free of pollution



Achtung!
Motor darf nur mit verrasteter ebm-papst NiQ Schaltverbindung in Betrieb genommen werden.

Attention!
The motor may only be started with a locked ebm-papst NiQ power cord

Die ebm-papst NiQ Schaltverbindung kann in der benoetigten Ausfuerung separat geordert werden.
The ebm-papst NiQ power cord can be ordered seperately with the required configuration.



WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:
- Spezifikation 5533201001_B03
- Einbau- und Sicherheitshinweise fuer AC/DC-Einbaugeraeete

IMPORTANT - further applicable documents:
- specification 5533201001_B03
- installation and safety instructions for AC/DC built-in devices

Tolerierung/tolerances ISO 8015					Maßstab/scale		Geom.-Schl./geom.-key			
Fertigzustand/final state		Zul.Abw./acc.diff.		Oberfl./face		1:1				
		DIN ISO 2768-cK				Werkstoff/material				
Aenderungsnotiz/change note			Status/ state		Freigegeben		Einbauanleitung / mounting instruction			
Ausgabe / edition 1: - Neuteil / New part			26.08.2016		Goelz		Gleichstrommotor / DC-motor			
			Freigabedatum/ release date		Freigegeber/ releaser		NiQ3208-330250			
1	500000017087		ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH			Zeichnungsnummer/drawing number			Blatt/ sheet	
Version	Aenderungsnr./change no.					5533201001_Z10			1 / 1	
25.08.2016	A. Gaden									
Datum/date	Ersteller/creator		Urspr./origin		NiQ3208		Ers.f./sub.f.:		Ers.d./sub.by:	
									A2	