




GROVER U 100

Герметик силіконовий універсальний



- ✓ Для внутрішніх та зовнішніх робіт



Опис	
Властивості	<p>Герметик силіконовий універсальний ацетатний</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Твердне під впливом вологості повітря, формуючи водонепроникний, еластичний шов. ✓ Має відмінну адгезію до більшості будівельних матеріалів. ✓ Утворює довговічний шов стійкий до старіння і впливу вологи, хімічних речовин, атмосферних факторів і УФ. ✓ Зручний в роботі, не розтікається і легко розривнюється. ✓ Ремонтується завдяки самоадгезії <p>Обмеження: не застосовувати для герметизації акваріумів, матеріалів з тефлону, поліетилену, поліпропілену, бітуму.</p>
Призначення	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Герметизація швів в будівельних конструкціях. ✓ Заповнення і ущільнення щілин та тріщин в різних конструкціях. ✓ Засклення. ✓ Рекомендовані поверхні: керамічна плитка, фаянс, пластик (ПВХ, полікарбонат), алюміній, нержавіюча сталь, емальовані поверхні, скло, деревина та її похідні. ✓ Для внутрішніх і зовнішніх робіт
Основа	Силікон
Колір	Білий. Прозорий
Система затвердіння	Хімічне затвердіння (ацетатне)
Щільність	0,98±0,03 г/см ³
Твердість за Шором А	20

Подовженні при розриві	≥350%
Адгезія до вологих основ	Ні
Можливість фарбування	Ні
Час висихання	Вулканізується (твердне) зі швидкістю 3-4 мм за добу. Висихання на відлип через 15 хвилин
Швидкість затвердіння	3-4 мм за добу
Максимальна ширина шва	30 мм
Температура застосування	від +5°C до +40°C
Термостійкість	від -40°C до +120°C
Фасування	Картридж 300 мл
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	Поверхні повинні бути міцними, сухими та чистими. Жирні поверхні обробіть очисником GROVER CLEANER або ацетоном. По краях шва наклейте малярську стрічку для захисту поверхонь від надлишків герметика. Максимальна ширина шва - 30 мм. Оптимальне співвідношення ширини шва до глибини 2:1.
Підготовка картриджа	Перед застосуванням герметик зберігайте при кімнатній температурі не менше ніж 12 годин. Вставте картридж у пістолет-аплікатор, відріжте гвинтову головку картриджа над різьбою. Накрутіть наконечник, верхівку наконечника зріжте під кутом 45° відповідно до ширини шва.
Нанесення	Рівномірно заповніть шов герметиком і розрівняйте вологим шпателем або рукою. Відразу видаліть малярську стрічку.
Очищення інструмента	До затвердіння - уайт-спіритом. Після затвердіння - механічно
Експлуатування	У санітарних приміщеннях рекомендовано один раз за тиждень ретельно очищати шви побутовим дезінфікуювальним засобом.
Склад	Силіконовий полімер, ацетатного затвердіння, модифікувальні добавки.
Інформація	
Термін зберігання	24 місяці.
Умови зберігання	Зберігати в прохолодному сухому приміщенні за температури від + 5°C до +25°C.
Запобіжні заходи	Проводити роботи в добре провітрюваних приміщеннях. Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання незатверділого герметика в очі промити їх водою і звернутися до лікаря. Берегти від дітей!
Утилізація	Залишки продукту та порожню упаковку утилізувати як побутові відходи.
Країна походження	Польща.