



Шпиндель 400W, ER8 з повітряним охолодженням



Connection diagram:



Hall sensor cable

Note: hall sensor power supply voltage +5 to +20VDC



Wiring cable