

Засіб для усунення масляно-жирових забруднень PressurePro Extra RM 31

Висококонцентрований засіб для чищення високим тиском. Ефективно усуває стійкі масляні та жирові забруднення, дьоготь та сажу.

pH 13

У вигляді концентрату



Властивості

- Високоєфективний засіб для чищення високим тиском
- Усуває найстійкіші олійно-жирові забруднення, дьоготь, сажу і кіптяву
- Ефективне очищення у всіх температурних режимах
- Надає приємний свіжий запах
- Не містить фосфатів
- Не містить силікону
- ПАР, що біологічно розкладаються відповідно до ЕЕС 648/2004
- Швидко розділяється на масло і воду в масловіддільнику (забезпечує можливість сепарації = asf)
- Не містить NTA

Застосування

- В апаратах високого тиску
- У розбризкувачах

Область застосування

Сільське господарство	Транспорт і транспортне обладнання, Прибирання в тваринницьких приміщеннях, Очищення бочок
Автосалони та автосервіс	Для очищення автомобілів / двигунів, Очищення деталей, Очищення фасаду
Будівництво	Транспорт і транспортне обладнання
Промисловість	Знежирення поверхонь
Муніципальні служби	Для очищення автомобілів / двигунів
Автомобільні перевізники, автобусні оператори	Для очищення автомобілів / двигунів
Харчова промисловість	Продовольчі контейнери
Клінінг	Очищення фасаду

Технічні дані

	Пакувальна одиниця	Артикул
2.5 л	4 шт.	6.295-584.0
10 л	1 шт.	6.295-068.0
20 л	1 шт.	6.295-069.0
200 л	1 шт.	6.295-422.0
1000 л	1 шт.	6.295-072.0

Використання

В апаратах високого тиску

- Змішати в необхідній пропорції з чистою водою.
- Встановити необхідне дозування і температуру на пристрої
- Проведіть очищення об'єкта.
- Промийте чистою водою.
- При застосуванні в харчовій промисловості, ретельно промити питною водою.

У розбризкувачах

- Змішайте продукт з прісною водою відповідно до дозування.
- Повністю вкрийте об'єкт очистки
- Дати продукту подіяти.
- Контактний час 1-5 хв, в залежності від рівня забруднення
- Ретельно промити поверхню чистою водою
- При застосуванні в харчовій промисловості, ретельно промити питною водою.



Вказівки до застосування

- Протестувати засіб на невидимій ділянці поверхні
- Не застосовувати на пофарбованих поверхнях
- Не допускати висихання розчину миючого засобу.
- При використанні в харчовій промисловості ретельно промийте питною водою.
- Не зберігати на морозі
- Від 140 ° C, не застосовувати дозування менш ніж на 4%

Попередження і рекомендації з безпеки відповідно до директив ЄС

- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
- P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.

Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)

Дозування

Об'єм	Методи очищення	Первинна суміш	Дозування	Види забруднення	Витрата
1000 мл	В апаратах високого тиску	1+3	1.5 – 10 %	Стійкі	180 м²
1000 мл	У розбризкувачах		25 %	середні	180 м²