



Верстат кутовсичний ручний
Модель: HN-4



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зусилля	4 тонни
Товщина матеріалу	1,6 мм
Робочий орган	152 мм x 152 мм x 90°
Хід	19 мм
Розміри столу	457x305 мм
Маса нетто	95 кг
Маса брутто	125 кг

Ножі виготовлені із загартованої легованої інструментальної сталі та точно відшліфовані. Верхній ніж кріпиться болтами до литої опори, встановленої на штовхачі. Ніж двосторонній. Кожен із двох нижніх ножів має чотири ріжучі кромки для додаткового зусилля. Ножі легко регулювати, щоб отримати чистий зріз навіть на тонкому матеріалі. Ножі можна заточити на стрічково-шліфувальному верстаті.

Шаблони, що регулюються, монтуються на робочому столі (304,8x457,2 мм), який забезпечує велику площу опори для зручності роботи та позиціонування. Користувачі можуть точно розташувати виїмки в кутку або будь-якому положенні вздовж краю матеріалу.

Загартований і точно відшліфований трикутний штовхач точно регулює положення ріжучої головки та забезпечує постійне ідеальне вирівнювання.


Лита станина та корпус забезпечують відмінну жорсткість та довговічність.

ДЕМОНТАЖ НОЖІВ

Зняти робочий стіл та покласти верстат на бік. Відвернути шість болтів кріплення нижнього ножа і два болти, що утримують дві опори. Відвернути три болта, що кріплять верхній ніж (Рис. 1 та 2).

ВИРІВНЮВАННЯ НИЖНЬОГО НОЖА

Ця операція може бути виконана шляхом демонтажу робочого столу та регулювання 3-х гвинтів у нижньому ножі. Потім, вставити аркуш паперу і засікти його, щоб перевірити, чи чистоту зрізу у всіх точках. Якщо чистота зрізу є незадовільною, то відрегулювати нижній ніж для досягнення точного вирівнювання (Рис. 3).



ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ВИРУБНОГО ВЕРСТАТА FN-M616

№	ОПИС:	№	ОПИС:
1.	НЕРУХОМИЙ ВАЛ	18.	ГВИНТ 5/16" x 11/2"
2.	НЕРУХОМА ПЛИТА	19.	ПЛИТА СТОЛА
3.	КУЛАЧОК	20.	ГВИНТ 3/8" x 3/4"
4.	ГВИНТ 5/16" x 1/2"	21.	КУТНИК
5.	ГВИНТ 5/16" x 1/2"	22.	ГАЙКА 3/8"
6.	ВЕРХНІЙ НІЖ	23.	ГВИНТ 3/8"
7.	ГВИНТ 1/4" x 3/8"	24.	НИЖНІЙ НІЖ
8.	ГВИНТ 1/2" x 2 1/2"	25.	МАЛА НЕРУХОМА ПЛАСТИНА
9.	ШТИФТ 3/8" x 60 мм	26.	ГВИНТ 1/4" x 1"
10.	ВІСЬ РОЛИКА КУЛАЧКА	27.	НИЖНЯ ОСНОВА
11.	РОЛИК КУЛАЧКА	28.	ГВИНТ 5/16" x 11/4"
12.	ПЛАСТИНА ТРЕННЯ - ВСЕРЕДИНІ	29.	РУКОЯТКА ВАЖЕЛЯ
13.	ГВИНТ 5/16" x 1/2"	30.	ГВИНТ 5/16" x 1"
14.	ШТОВХАЧ	31.	ГВИНТ РЕГЛЮВАННЯ ХОДУ
15.	КРИШКА	32.	ЛІНІЙКА
16.	ГВИНТ 5/16" x 11/2"	33.	ЗАПОБІЖНИК ДЛЯ ПАЛЬЦІВ
17.	ГВИНТ 3/8" x 11/2"		

