


FEROMA CANDLE



ІНСТРУКЦІЯ

Смесь белая бетонная для лиття кашпо, Турция, 1 кг

1. Підготовка форм

- Форми повинні бути чистими, сухими та гладкими.
- Видаліть пил, жир або залишки миючих засобів.
- Оптимальна температура роботи: від +15°C до +25°C.

2. Пропорції

- На 1 кг сухої суміші використовуйте близько 190 мл води.

3. Змішування

- Налийте воду в ємність, додайте суміш.
- Перемішуйте 30–40 секунд до однорідності.
- Можна тонувати акриловими фарбами.

4. Заливання у форму

- Лийте суміш з одного боку форми.
- Легко постукайте формою, щоб видалити бульбашки.

5. Виймання з форми

- Доступне через 15–20 хвилин.

6. Очищення

- Інструменти промити водою одразу після використання.

7. Додаткові поради

- Не додавати воду в готовий розчин.
- Уникати сонця, вітру та морозу під час роботи.
- Використовувати засоби захисту (рукавички, маску, окуляри).

Технічна інформація

- Колір: білий, сірий
- Розмір зерна: 0–0,8 мм
- Міцність на стиск (28 діб): $\geq 35 \text{ Н/мм}^2$
- Щільність сухого порошку: $1,40 \pm 0,1 \text{ кг/л}$
- Щільність робочого розчину: $2,20 \pm 0,1 \text{ кг/л}$
- Щільність готового продукту: $2,0 \pm 0,1 \text{ кг/л}$
- Усадка: 0,07 мм/м